

ENGLISH

Hybrid motor starter with reversing function

For additional information, please refer to the corresponding documentation of the relevant product at phoenixcontact.net/products.

1. Safety regulations/installation notes

- When working on the device, observe the national safety and accident prevention regulations.
- Disregarding these safety regulations may result in death, serious personal injury or damage to equipment.
- Startup, mounting, modifications, and upgrades should only be carried out by a skilled electrical engineer!
- Disconnect the power to the module.
- For emergency stop applications, the machine must be prevented from restarting automatically by a higher-level control system.
- During operation, parts of electrical switching devices carry hazardous voltages.
- During operation, the protective covers must not be removed from the electric switchgear.
- Keep the product documentation in a safe place.
- Observe the safety regulations that are applicable when motors are used in the Ex area (ATEX directive 2014/34/EU).
- If you use the "Automatic RESET" mode, the drive is switched on again after the cooling time has expired - if a control signal is still present. The cooling time is 20 minutes. For applications in the Ex-protection area, automatic restart is not permitted.
- The equipment must not be exposed to mechanical or thermal influences that exceed the limits as described in the operating instructions. If required, the device should be installed in an appropriate housing with a suitable degree of protection (e.g. IP54) according to IEC 60529/EN 60529 to provide protection against mechanical and electrical damage. Where dust is present, the device must be installed in suitable housing (IP64, minimum) according to EN 60079-14.
- Install the device according to the instructions in the installation instructions. Access to circuits within the device is not permitted.
- The operating equipment cannot be repaired by the user and must be replaced by an equivalent device. Repairs may only be carried out by the manufacturer.
- For safety technical data, please refer to this document and certificates (EC-type examination certificate and other approvals if appropriate).
- The device executes a function diagnosis when the drive is switched on or is in the switched on state. In addition, an authorized electrician or a skilled worker who is well acquainted with the relevant standards can conduct the "Motor overload protection" safety function test. For this test, the drive must be operated with right or left rotation (forward or reverse running), and the current flow in a conductor is interrupted (e.g. by removing the fuse in the L1 or L3 phase). The hybrid motor starter then switches off the drive within 1.5 to 2 s. The LEDs for right or left rotation go out, and the ERR-LED and the reply output are set.
- Secure the device during safety-related applications with an access protection.
- Only use power supply units with safe isolation with SELV / PELV voltage in accordance with EN 50178/VDE 0160 (SELV / PELV). This prevents short circuits between primary and secondary sides.
- Observe the minimum permissible load current in safety-related applications: ELR H5.../500AC-06: ≥ 75 mA
ELR H5.../500AC-2: ≥ 180 mA
ELR H5.../500AC-9: ≥ 1.5 A

Area of application

- In circuits in potentially dust-explosive areas of zones 21 and 22, it must be guaranteed that the equipment connected to this circuit complies with category 2D or 3D or is certified as such.
- This is a product for environment A (industry). The device can cause unwanted radio interference if used in Class B environments (household). In this case, the user may be obliged to take the necessary precautionary measures.

2. Short description

The 3-phase hybrid motor starter with reversing function and current monitoring provides the following functions.

- Forward running
- Reverse running
- Motor overload protection
- EMERGENCY STOP to performance level PLc

The amount of cabling required is reduced to a minimum by the internal locking circuit and the load wiring.

3. Operating and indicating elements (II)

- 1 Input: Control supply voltage
- 2 Control input: Forward/reverse running
- 3 ↘ E: Benchmark forward/reverse running
- 4 Acknowledgment inputs MAN, RES, AUT
- 5 Feedback
- 6 Potentiometer for nominal current parameterization
- 7 LED PWR: Control supply voltage
- 8 LED ERR: Message/error
- 9 LED L: Reverse running
- 10 LED R: Forward running
- 11 Reset button
- 12 3-phase output voltage
- 13 3-phase input voltage
- 14 Metal lock for fixing to DIN rail

4. Connection notes

WARNING: Danger to life by electric shock!

Never carry out work when voltage is present.

4.1 Mains connection and line protection

- When connecting the 3-phase network, it is essential to observe the terminal identification.
- The control supply voltage and control voltage inputs must be operated with power supply modules according to IEC 61131-2 (max. 5 % residual ripple).
- In order to avoid inductive or capacitive coupling of noise emissions where long control wires are used, we recommend the use of shielded conductors.

NOTE: Electrical safety

Screw connection:

Only connect conductors with the same conductor cross section to a terminal point.

Push-in connection:

Only connect a conductor to a terminal point or use conductors with the same conductor cross section ferrules.

ENGLISH

5. Function

5.1 Status and diagnostics indicators

The device visualizes the operating statuses with a total of four LEDs. After applying the control supply voltage, all LEDs light up once as an LED test. Various diagnostic functions enable the hybrid motor starter to detect many internal errors and also external errors (I/O errors). In case of an error, the device is switched to the safe shutdown state. You cannot acknowledge internal errors. They are stored in the device. Afterwards the device cannot be started up again. In case of external errors, an error acknowledgment is required to exit the safe shutdown state. In case of a message, the power path remains switched on; an acknowledgement is not required. Explanation: A = LED switched off / E = LED lights continuously / B = LED flashes ca. 2 Hz (50:50) / Aut = Automatic / Man = Manual / Nm = Not possible / Ne = Not required

Status	Description	PWR	ERR	L	R	Error ac-knowl edg-ment
		Green	Red	Yellow		
Off	Supply voltage not present	A	A	A	A	-
Ready to operate	Supply voltage present	E	A	A	A	-
Drive switched on	Reverse running (L)	E	A	E	A	-
	Forward running (R)	E	A	A	E	-
Internal error	Internal device error - de-vice replacement re-quired	E	E	A	Nm	
External error in controller or I/O devices (main-tainance require-ment)	Motor protection func-tion: The motor current is higher than the motor nominal current specifi-ca-tion: Cooling time elaps-ing (20 minutes)					
	Error during reverse run-ning	E	B	E	A	Aut
	Error during forward run-ning	E	B	A	E	Aut
	After 2 minutes, "L" or "R" flashes: manual reset is pos-sible					
	Error during reverse run-ning	E	B	B	A	Man
	Error during forward run-ning	E	B	A	B	Man
	Error when restoring the system state: Man-u-al acknowledgment possi-ble after 2 min.	E	B	B	B	Man
	Symmetry: The two mo-tor currents deviate from each other by more than 33 %.	E	B	A	A	Man
	Blocking: The max. mea-surable motor current is excee-ded for more than 2 s.					
	Error during reverse run-ning	E	B	B	A	Man
Message (power path remains switched on)	Error during forward run-ning	E	B	A	B	Man
	Message with pending control signal: - 2 or more phases are miss-ing - No motor connected - Motor current in at least two phases > 2 s below the minimum current val-ue that can be set					
	Message during reverse running	B	B	E	A	Ne
	Message during forward running	B	B	A	E	Ne

ENGLISH

DEUTSCH

Hybrid-Motorstarter mit Wendefunktion

Weitere Informationen finden Sie in der zugehörigen Dokumentation des je-weiligen Artikels unter phoenixcontact.net/products.

1. Sicherheitsbestimmungen / Errichtungshinweise

- Beachten Sie bei allen Arbeiten am Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Werden die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet, kann Tod, schwere Körperverletzung oder hoher Sachschaden die Folge sein.
- Inbetriebnahme, Montage, Änderung und Nachrüstung dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- Schalten Sie das Modul spannungsfrei.
- Bei Not-Halt-Anwendungen muss ein automatischer Wiederanlauf der Maschi-ne durch einen übergeordneten Steuerung verhindert werden.
- Während des Betriebs stehen Teile der elektrischen Schaltgeräte unter gefährlicher Spannung.
- Schutzbdeckungen dürfen während des Betriebs von elektrischen Schaltgerä-räten nicht entfernt werden.
- Bewahren Sie die Produktdokumentation auf.
- Berücksichtigen Sie die Sicherheitsvorschriften, die sich aus dem Einsatz im Zusammenhang mit Motoren im Ex-Bereich ergeben (ATEX-Richtlinie 2014/34/EU).

2. Anschlusshinweise

- WANRUNG: Lebensgefahr durch Stromschlag!**
Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.
- 4.1 Netzanschluss und Leitungsschutz**
- Beachten Sie beim Anschluss des 3-Phasen-Netzes unbedingt die Klemmen-bezeichnung.
 - Betreiben Sie die Steuerspeisespannungs- und Steuerspannungseingänge mit Stromversorgungsmodulen gemäß IEC 61131-2 (max. 5 % Restwelligkeit).
 - Um bei langen Steuerleitungen die induktive bzw. kapazitive Einkopplung von Störimpulsen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von abgeschirmten Leitungen.

4. Achtung: Elektrische Sicherheit

- Schraubanschluss:**
Schließen Sie nur Leiter mit gleichem Leiterquerschnitt an einer Klemmstelle an.
Push-in-Anschluss:
Schließen Sie nur einen Leiter an einer Klemmstelle an oder verwenden Sie bei Leitern mit gleichem Leiterquerschnitt Aderendhülsen.

5. Funktion

5.1 Status- und Diagnoseanzeigen

Mit insgesamt vier LEDs visualisiert das Gerät die Betriebszustände. Mit Anlegen der Steuerspeisespannung leuchten sämtliche LEDs als LED-Test einmal auf.

5.2 Diagnosefunktion

Durch diverse Diagnosefunktionen ist der Hybrid-Motorstarter in der Lage, viele interne Fehler und auch externe Fehler (Fehler in der Peripherie) zu erkennen. Bei einem erkannten Fehler befindet sich das Gerät im sicheren abgeschalteten Zustand. Sie können interne Fehler nicht quittieren. Diese werden im Gerät gespeichert. Sie können das Gerät anschließend nicht wieder in Betrieb nehmen. Bei externen Fehlern ist zum Verlassen des sicheren abgeschalteten Zustands eine Fehlerquittierung erforderlich. Bei einer Meldung bleibt der Leistungspfad durchgeschaltet. Eine Quittierung ist nicht erforderlich. Erläuterung: A = LED ausgeschaltet / E = LED leuchtet dauerhaft / B = LED blinks ca. 2 Hz (50:50) / Aut = Automatisch / Man = Manuell / Nm = Nicht möglich / Ne = Nicht erforderlich

Status	Beschreibung	PWR	ERR	L	R	Feh-ler-quitti-erung
		Grün	Rot	Gelb		
Aus	Keine Versorgungsspan-nung vorhanden	A	A	A	A	-
Betriebsbereit	Versorgungsspannung vorhanden	E	A	A	A	-
Antrieb einge-schaltet	Linkslauf (L)	E	A	E	A	-
	Rechtslauf (R)	E	A	A	E	-
Interner Fehler	Interner Gerätefehler - Geräteauftausch ist er-forderlich	E	E	A	A	Nm

Externer Fehler in der Ansteuerung oder der Peripherie (Wartungsbe-reich)	Motorschutzfunktion: Der Motorstrom ist größer als die Motorenstrom-vorgabe: Abkühlzeit läuft (20 Min)					
	Fehler beim Linkslauf	E	B	E	A	Aut
	Fehler beim Rechtslauf	E	B	A	E	Aut
	Nach Ablauf von 2 Min blinks "L" oder "R": man- ueller Reset möglich					
	Fehler beim Linkslauf	E	B	B	A	Man
	Fehler beim Rechtslauf	E	B	A	B	Man
	Fehler beim Wiederher-stellen des Systemzu-stands: Manuelle Quittierung nach 2 Min mög-lich					
	Symmetrie: Die beiden Motorströme weichen um mehr als 33 % voneinan-der ab.	E	B	A	A	Man
	Blockierung: Der maxi-mal messbare Motorstrom wird für mehr als 2 s über-schritten.					
	Fehler beim Linkslauf	E	B	B	A	Man
	Fehler beim Rechtslauf	E	B	A	B	Man

Meldung (Leis-tungspfad bleibt durchgeschaltet)	Meldung bei anliegen-dem Steuersignal: - 2 oder mehr Phasen feh-len - Kein Motor angeschlos-sen - Motorstrom auf mindes-tens zwei Phasen > 2 s unter dem minimal ein-stellbaren Stromwert					
Meldung beim Linkslauf	B	B	E	A	Ne	
Meldung beim Rechtslauf	B	B	A	E	Ne	

2. Kurzbeschreibung

Der 3-phasiene Hybrid-Motorstarter mit Wendefunktion und Stromüberwachung stellt folgende Funktionen bereit.

- Rechtslauf
- Linkslauf
- Motorüberlastschutz
- NOT-HALT bis Performance Level PLc

Durch die interne Verriegelungsschaltung und Lastverdrehung wird der Verdrahtungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

3. Bedien- und Anzeigeelemente (I)

- 1 Eingang: Steuerspeisespannung
- 2 Steuereingang: Rechts-/Linkslauf
- 3 ↘ E: Bezugspunkt Rechts-/Linkslauf
- 4 Quittierungseingänge MAN, RES, AUT
- 5 Rückmeldung
- 6 Potenziometer zur Nennstromparametrierung
- 7 LED PWR: Steuerspeisespannung
- 8 LED ERR: Meldung/Fehler
- 9 LED L: Link

ENGLISH

Error acknowledgment
Manual (reset button)
Press the reset button on the front of the device.
When pressing the reset button for more than 2 s (approximately), the device returns to the error state.
Pressing the reset button for more than 6 s changes the device to the "Parameterization" mode.
Manual (remote acknowledgment point)
Connect a button (N/O contact) between the MAN and RES terminals.
An acknowledgement is triggered as soon as a positive edge is detected at the MAN input. If no negative edge is detected after approx. 2 s, the device adopts an error state since manipulation or an error in the acknowledgment circuit may have occurred.
Automatic
Establish an electrical connection between the RES and AUT terminals.
Following triggering of motor protection monitoring and subsequent cooling, the device performs an automatic acknowledgment.

NOTE: device damage
Only connect conductors to the terminals MAN, RES and AUT which are a maximum of 30 m long.

Feedback
As soon as the device detects an error or indicates a message, the reply relay is switched, i.e. the N/O contact is closed or the N/C contact is opened. This behavior matches that of a motor protection switch or motor protection relay.

NOTE
The feedback is for signaling purposes only and is not part of the safety chain. It is therefore not included in the safety considerations.

5.3 Parameterization - Nominal current setting

- Press the reset button for more than 6 s to change to the "Parameterization" mode. The green PWR LED flashes once.
- In the Parameterization mode, the LEDs are switched off every 2 s for 0.3 s to distinguish this mode from other operating modes.
- Set the nominal drive current with the 240° potentiometer. The nominal current is specified in 16 stages. The four LEDs show the set current. (3)
- Store this value by pressing the reset button again (non-volatile area of the mass storage).
- Press the reset button for more than 2 s (and less than 6 s) to display the set current for 3 s. This function is only possible if 1) the device is not activated, and 2) there is no error at the device.

6. Application notes

NOTE
Switching off the control voltage supply with a controlled motor always results in wear in the hybrid motor starter.
This type of switching off should only be used if no more than 10,000 shutdowns can be expected over the entire lifetime of the system.

6.1 Symmetry detection
The motor currents are measured at phases L1 and L3 and monitored for symmetry.
If the motor currents deviate by more than $\geq 33\%$, the motor shuts down within 2 minutes.
If the motor currents deviate by more than $\geq 67\%$, (e.g., phase failure), the motor shuts down within 2 seconds.

6.2 Motor with brake
If a motor with brake (connection in the motor terminal board) is connected, the 400 V AC brake must be linked to the 2/T1 and 6/T3 terminals. A 230 V AC brake must be connected to the 4/T2 terminals and the star point of the motor.

NOTE
Increase motor current monitoring to the nominal brake current. This should be set accordingly on the hybrid motor starter.

Technical data

Device supply	
Rated control circuit supply voltage U_S	
Control supply voltage range	
Rated control supply current I_S	
Control input right/left	
Rated actuating voltage U_C	
Rated actuating current I_C	Input type 1
Switching level	For EMERGENCY STOP
Typical turn-off time	
AC output	
Rated operating voltage U_e	
Load current range	see to derating
Trigger characteristic in acc. with IEC 60947-4-2	
Cooling time	for auto reset
Rated operating current I_e	AC-51 AC-53a
Acknowledge output	Confirmation: floating change-over contact, signal contact
Switching capacity according to IEC 60947-5-1	

General data

Mounting position	vertical (horizontal DIN rail, motor output below)
Mounting	alignable, for spacing see derating
Push-in connection	/Screw connection
Stripping length	Solid/stranded/AWG
Tightening torque	Push-in connection/Screw connection
Ambient temperature range	Operation observe derating
Dimensions W/H/D	Storage/transport
Rated insulation voltage	
Rated surge voltage	
Insulation characteristics between the control input and control supply voltage, and auxiliary circuit to the main circuit	
Safe isolation (IEC 60947-1/EN 50178) at operating voltage ≤ 300 V AC	
Basic isolation (IEC 60947-1) at operating voltage 300 ... 500 V AC	
Safe isolation (EN 50178) at operating voltage 300 ... 500 V AC	
Isolation characteristics between the control input and control supply voltage to auxiliary circuit	
Safe isolation (IEC 60947-1) in the auxiliary circuit ≤ 300 V AC	
Safe isolation (EN 50178) in the auxiliary circuit ≤ 300 V AC	
Degree of pollution	
Conformance/Approvals	

ATEX	PTB 07 ATEX 3145
UL approval	
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)	Safe shutdown
Performance Level (ISO 13849)	Motor protection
Category (ISO 13849)	Safe shutdown

ENGLISH

6.3 Auxiliary relay connection

Auxiliary relay (e. g. PLC RSC 230UC/21, order no.: 2966207) for activating external brakes or acknowledgements, e. g. to the PLC, must be connected to the 4T2 and N connections of the system.

7. Derating curve (4 - 5)

Additional information regarding derating, tripping characteristics and safety parameters can be found in the data sheet for the respective item at phoenixcontact.net/products.

I_L = Load current [A]

t_A = Ambient temperature [$^{\circ}$ C]

I_A = Starting current [A]

1 = Aligned with 20 mm spacing

2 = Aligned without spacing

8. Suitable fuses

25 A gG / 10 kA / 500 V	Coordination type 1
16 A B-circuit breaker / 1.5 kA / 400 V	Coordination type 1
30 A CC / 30 kA / 500 V	Coordination type 1
16 A FA (6.3 x 32 mm) / 1.5 kA / 500 V	Coordination type 2
16 A FF / gR (10 x 38 mm) / 10 kA / 500 V	Coordination type 2

9. UL notes

WARNING: Risk of electric shock and fire

The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted.

To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and the other components of the controller should be examined and replaced if damaged.

Failure to follow instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

NOTE

Use copper cables approved for at least 75 °C.
The device is designed for use with a "low voltage, limited energy, isolated power supply".

SCCR (single and group installation)

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5 kA rms symmetrical amperes, 500 Volts maximum when protected by a 20 A class RK5 fuse (coordination type 1).

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 100 kA rms symmetrical amperes, 500 Volts maximum when protected by a 30 A class J or class CC fuse (coordination type 1).

FLA

0.6 A (500 V AC) / 2.4 A (500 V AC) / 6.5 A (500 V AC)

DEUTSCH

Fehlerquittierung

Manuell (Reset-Taster)

Betätigen Sie den Reset-Taster an der Geräte-Frontseite.
Betätigen Sie den Reset-Taster länger als ca. 2 s, nimmt das Gerät wieder den Fehlerzustand an.

Betätigen Sie den Reset-Taster länger als 6 s, wechselt das Gerät in den Betriebsmodus "Parametrierung".

Manuell (Fern-Quittierungs-Bedienstelle)

Schließen Sie einen Taster (Schließer) zwischen den Klemmen MAN und RES an.
Eine Quittierung wird ausgelöst, sobald am Eingang MAN eine positive Flanke erkannt wird. Wird nach Ablauf einer Zeit von ca. 2 s keine negative Flanke erkannt, nimmt das Gerät wieder den Fehlerzustand ein, da eine Manipulation bzw. ein Defekt im Quittierungskreis nicht ausgeschlossen werden kann.

Automatisch

Stellen Sie eine elektrische Verbindung zwischen den Klemmen RES und AUT her.
Das Gerät führt nach dem Ansprechen der Motorschutz-Überwachung und anschließender Abkühlung eine automatische Quittierung durch.

ACHTUNG

Die Klemme RES stellt die Spannung für den Reset zur Verfügung.
Bei der Bemessungssteuerspeisespannung von 24 V DC ist dieses 24 V DC.

6.2 Motor mit Bremse

Weitere Informationen zum Thema Derating, zur Auslösekennlinie und zu sicherheitstechnischen Kenngrößen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Artikels unter phoenixcontact.net/products.

ACHTUNG: Gerätebeschädigung

Schließen Sie nur Leitungen an den Klemmen MAN, RES, AUT an, die maximal 30 m lang sind.

Rückmeldung

Sobald das Gerät einen Fehler erkennt oder eine Meldung signalisiert, wird das Rückmelderelais angesteuert, d. h. der Schließerkontakt wird geschlossen bzw. der Öffner geöffnet. Dieses Verhalten entspricht dem eines Motorschutzschalters bzw. eines Motorschutzrelais.

ACHTUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag und Brandgefahr

Sobald das Gerät einen Fehler erkennt oder eine Meldung signalisiert, wird das Rückmelderelais angesteuert, d. h. der Schließerkontakt wird geschlossen bzw. der Öffner geöffnet. Dieses Verhalten entspricht dem eines Motorschutzschalters bzw. eines Motorschutzrelais.

5.3 Parameterierung - Nennstromeinstellung

Betätigen Sie den Reset-Taster länger als 6 s, um in den Betriebsmodus "Parametrierung" zu gelangen. Die grüne PWR-LED blinkt einmal auf.

Zur Unterscheidung von anderen Betriebszuständen werden in den Betriebsart Parametrierung die LEDs im Abstand von 2 s für 0,3 s ausgeschaltet.

Stellen Sie den Nennstrom des Antriebs durch das 240°-Potentiometer ein.
Die Nennstromvorgabe erfolgt in 16 Stufen. Die vier LEDs zeigen den eingesetzten Nennstrom an. (3)

Speichern Sie den Wert durch erneutes Betätigen des Reset-Tasters (nicht-flüchtiger Bereich des Datenspeichers).

Betätigen Sie den Reset-Taster länger als 2 s (und weniger als 6 s), so wird für 3 s der eingestellte Strom angezeigt. Diese Funktion ist nur möglich, wenn 1) das Gerät nicht angesteuert ist und 2) kein Fehler am Gerät anliegt.

6. Applikationshinweise

SCCR (Einzel- und Gruppeninstallation)

Ein Abschalten der Steuerspeisespannung bei angesteuertem Motor ist immer mit Verschleiß im Hybrid-Motorstarter verbunden.

Diese Art der Abschaltung sollten Sie daher nur anwenden, wenn über die gesamte Systemlebensdauer mit nicht mehr als 10.000 Abschaltungen gerechnet werden muss.

6.1 Symmetriekennung

Die Motorströme werden an den Phasen L1 und L3 gemessen und auf Symmetrie überwacht.

Bei einer Abweichung der Motorströme von $\geq 33\%$ schaltet der Motor innerhalb von 2 Minuten ab.

Bei einer Abweichung der Motorströme von $\geq 67\%$ (z. B. Phasenausfall) schaltet der Motor innerhalb von 2 Sekunden ab.

DEUTSCH

6.2 Motor mit Bremse

Wenn Sie einen Motor mit Bremse (Anschluss im Motorklemmbrett) anschließen, müssen Sie die 400 V AC-Bremse an die Anschlüsse 2/T1 und 6/T3 anbinden.
Eine 230 V AC-Bremse schließen Sie an den Anschluss 4/T2 und den Sternpunkt des Motors an.

ACHTUNG

Erhöhen Sie die Motorstromüberwachung um den Nennstrom der Bremse.
Stellen Sie diesen entsprechend am Hybrid-Motorstarter ein.

6.3 Anschluss von Hilfsrelais

Hilfsrelais (z. B. PLC RSC 230UC/21, Art.-Nr.: 2966207) zum Ansteuern von externen Bremsen oder Rückmeldungen z. B. an die SPS schließen Sie an die Anschlüsse 4/T2 und N der Anlage an.

7. Derating-Kurve (4 - 5)

Weitere Informationen zum Thema Derating, zur Auslösekennlinie und zu sicherheitstechnischen Kenngrößen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Artikels unter phoenixcontact.net/products.

ACHTUNG

Die Klemme RES stellt die Spannung für den Reset zur Verfügung.

8. Geeignete Sicherungen

25 A gG / 10 kA / 500 V Zuordnungsart 1

16 A B-Automat / 1,5 kA / 400 V Zuordnungsart 1

30 A CC / 30 kA / 500 V Zuordnungsart 1

16 A FA (6,3 x 32 mm) / 1,5 kA / 500 V Zuordnungsart 2

16 A FF / gR (10 x 38 mm) / 10 kA / 500 V Zuordnungsart 2

3

ITALIANO

Relè statici trifase con funzione di inversione

- Ulteriori informazioni sono disponibili nella documentazione dei singoli articoli alla pagina phoenixcontact.net/products.
- 1. Norme di sicurezza / Note di installazione**
- Durante qualsiasi intervento sul dispositivo rispettare le prescrizioni di sicurezza e antinfortunistiche nazionali.
 - In caso contrario si può andare incontro a morte, gravi lesioni al corpo o danni alle cose!
 - La messa in servizio, il montaggio, modifiche ed espansioni devono essere effettuate soltanto da specialisti dell'elettronica!
 - Collegare il modulo dall'alimentazione elettrica.
 - In caso di arresti di emergenza è necessario impedire il riavvio automatico della macchina mediante un controllore di livello superiore!
 - Durante il funzionamento parti degli interruttori elettrici si trovano sotto tensione pericolosa!
 - Durante il funzionamento delle apparecchiature elettriche le coperture di protezione non devono essere rimosse!
 - Conservare la documentazione del prodotto.
 - Rispettare le norme di sicurezza necessarie per l'impiego con motori nell'area Ex (direttiva ATEX 2014/34/UE).
 - Impiegando il modo operativo "RESET automatico", l'azionamento viene reinserito una volta terminata la fase di raffreddamento, a condizione che sia presente ancora un segnale di comando. La fase di raffreddamento dura 20 minuti. In caso di impiego in area con protezione Ex non è consentito il riavvio automatico.
 - Non sottoporre il dispositivo a sollecitazioni meccaniche o termiche che superino le soglie indicate nelle istruzioni per l'uso. Al fine di proteggerlo da danneggiamenti meccanici o elettrici, installare il dispositivo in una custodia adatta con un grado di protezione adeguato (ad es. IP54) secondo IEC 60529 / EN 60529. In presenza di polveri, incorporare il dispositivo in una custodia adatta (almeno IP64) secondo la norma EN 60079-14.
 - Installare il dispositivo come descritto nelle istruzioni per il montaggio. Non è consentito accedere ai circuiti interni del dispositivo.
 - Il dispositivo non può essere riparato dall'utente e deve essere sostituito con un apparecchio equivalente. Solo il produttore è autorizzato ad eseguire riparazioni.
 - I dati tecnici di sicurezza sono riportati in questa documentazione e nei certificati (certificato di omologazione CE ed eventuali ulteriori omologazioni).
 - All'accensione dell'azionamento o in stato di spegnimento, il dispositivo effettua una diagnosi delle funzioni. È inoltre possibile incaricare un elettricista specializzato o un tecnico che conosca adeguatamente le rispettive norme, di eseguire una verifica della funzione di sicurezza "Protezione motore". Per questa verifica si deve far girare il motore in senso sinistrorso oppure destro e interrompere il flusso della corrente in un conduttore (ad es. rimuovendo un fusibile della fase L1 o L3). Il relè statico trifase disinscrive l'azionamento entro 1,5...2. I LED relativi al movimento sinistrorso o destro si spengono e si attivano il LED ERR e l'uscita di segnalazione.
 - Per applicazioni di sicurezza, rendere sicuro il dispositivo proteggendo l'accesso.
 - Utilizzare esclusivamente alimentatori con separazione sicura con tensione SELV / PELV a norma EN 50178 / VDE 0160 (SELV / PELV). In questi alimentatori è esclusa la possibilità di corto circuito tra lato primario e secondario.
 - In caso di applicazioni orientate alla sicurezza rispettare la corrente di carico minima ammessa:
ELR H5.../500AC-06: ≥ 75 mA
ELR H5.../500AC-2: ≥ 180 mA
ELR H5.../500AC-9: ≥ 1,5 A

Campo di applicazione

- Per i circuiti nelle aree a rischio di esplosione di polvere delle zone 21 o 22: accertarsi che gli elementi collegati a questo circuito soddisfino la categoria 2D o 3D o presentino relativa attestazione.
- Il prodotto è destinato all'uso nell'ambiente A (industriale). Nell'ambiente B (domestico), il prodotto può causare radiodisturbi indesiderati. In questo caso può accadere che l'utente abbia l'obbligo di adottare misure adeguate.

2. Breve descrizione

Il relè statico trifase con funzione di inversione e monitoraggio della corrente presenta le seguenti funzioni:

- Senso di rotazione destro
- Senso di rotazione sinistrorso
- Protezione da sovraccarico del motore
- Arresto di emergenza fino al Performance Level PLe

Mediante il circuito interno di bloccaggio e il cablaggio del carico vengono ridotti al minimo i costi di cablaggio.

3. Elementi di comando e visualizzazione (1)

- 1 Ingresso: tensione di alimentazione di comando
- 2 Ingresso di controllo: rotaz. destra/sinistra
- 3 ↘ E: punto di riferimento rotaz. destra/sinistra
- 4 Ingressi di conferma MAN, RES, AUT
- 5 Messaggio di risposta
- 6 Potenziometro per la parametrizzazione della corrente nominale
- 7 LED PWR: tensione di alimentazione di comando
- 8 LED ERR: messaggio/errore
- 9 LED L: rotazione sinistrorsa
- 10 LED R: rotazione destro
- 11 Tasto di reset
- 12 Tensione di uscita trifase
- 13 Tensione di ingresso trifase
- 14 Piedino metallico per il fissaggio su guida di montaggio

4. Indicazioni sui collegamenti

AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse elettriche!

Non lavorare mai in presenza di tensione.

ITALIANO

4.1 Connessione alla rete e protezione della linea

- Per il collegamento della rete trifase rispettare assolutamente la denominazione dei morsetti.
 - Gli ingressi della tensione di alimentazione di comando e della tensione di comando devono essere azionati con moduli di alimentazione come previsto dalla IEC 61131-2 (max. 5 % ripple residui)!
 - Per evitare l'accoppiamento inductive o capacitive di impulsi perturbatori in linea di comando di notevole lunghezza, si raccomanda l'utilizzo di linee schermate.
- ! IMPORTANTE: Sicurezza elettrica**
- Connessione a vite:
Collegare allo stesso punto di connessione solamente conduttori con la stessa sezione.
Connessione Push-in:
Collegare allo stesso punto di connessione solamente un conduttore oppure utilizzare capocorda montati per conduttori con la stessa sezione.

5. Funzione

5.1 Segnalazioni di stato e di diagnostica

È possibile vedere gli stati operativi sui quattro LED presenti sul dispositivo. Una volta applicata la tensione di alimentazione di comando si accendono tutti i LED per un test dei LED.

5.2 Funzione di diagnostica

Grazie alle numerosi funzioni di diagnostica il relè statico trifase è in grado di riconoscere molti errori interni ed esterni (errori periferici). Una volta riconosciuto l'errore, il dispositivo passa allo stato di disinserimento sicuro.

Non è possibile confermare gli errori interni. Questi errori vengono salvati nel dispositivo. Il dispositivo non può essere subito rimesso in funzione. In caso di errori esterni è necessario confermare l'errore per rimuovere lo stato di disinserimento sicuro.

In caso di messaggio il percorso di potenza rimane collegato, pertanto non è necessaria una conferma.

Spiegazione: A = LED spento / E = LED acceso con luce costante / B = LED lampeggi con frequenza di ca. 2 Hz (50:50) / Aut = Automatico / Man = manuale / Nm = impossibile / Ne = non necessario

Stato	Descrizione	PWR	ERR	L	R	Conferma degli errori
		Verde	Rosso	Giallo		
Off	Tensione di alimentazione assente	A	A	A	A	-
Pronto per il funzionamento	Tensione di alimentazione presente	E	A	A	A	-
Azionamento acceso	Senso di rotazione sinistrorso (L)	E	A	E	A	-
	Senso di rotazione destro (R)	E	A	A	E	-
Errore interno	Errore interno dispositivo - È necessario sostituire il dispositivo	E	E	A	A	Nm
	Funzione protezione motore: la corrente del motore è superiore al valore di corrente del motore predefinito; raffreddamento in corso (20 min)					
	Errore con il moto sinistrorso	E	B	E	A	Aut
	Errore con il moto destro	E	B	A	E	Aut
	Una volta trascorsi i 2 minuti lampeggi "L" o "R": è possibile eseguire un reset manuale					
	Errore con il moto sinistrorso	E	B	B	A	Man
	Errore con il moto destro	E	B	A	B	Man
	Errore durante il ripristino dello stato del sistema: tacitazione manuale possibile dopo 2 minuti	E	B	B	B	Man
	Simmetria: entrambe le correnti del motore differiscono l'una dall'altra di oltre il 33 %.	E	B	A	A	Man
	Blocco: la corrente max. misurabile viene superata per più di 2 s.					
	Errore con il moto sinistrorso	E	B	B	A	Man
	Errore con il moto destro	E	B	A	B	Man
Messaggio (il percorso di potenza rimane collegato)	Messaggio in caso di segnale di comando presente:					
	- due o più fasi assenti - nessun motore è collegato - corrente del motore su almeno due fasi inferiore per più di 2 s al valore di corrente minima impostabile					
	Messaggio con il moto sinistrorso	B	B	E	A	Ne
	Messaggio con il moto destro	B	B	A	E	Ne

- Messaggio in caso di segnale di comando presente:**
- due o più fasi assenti
 - nessun motore è collegato
 - corrente del motore su almeno due fasi inferiore per più di 2 s al valore di corrente minima impostabile

FRANÇAIS

Démarreur moteur hybride avec fonction d'inversion

i Pour de plus amples informations, consulter la documentation correspondante disponible à l'adresse phoenixcontact.net/products.

1. Consignes de sécurité / Instructions d'installation

- Respecter la législation nationale en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents pour toute intervention sur l'appareil.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, des blessures graves ou d'importants dommages matériels.
- La mise en service, le montage, les modifications et les extensions ne doivent être confiés qu'à des électriciens qualifiés!
- Mettre le module hors tension.
- Pour les applications d'arrêt d'urgence, une commande en amont doit empêcher le redémarrage automatique de la machine.
- Pendant le fonctionnement, certaines pièces des appareillages électriques sont soumis à une tension dangereuse.
- Ne jamais déposer les caps de protection des appareillages électriques lorsque ceux-ci sont en service.
- Conserver la documentation relative au produit.

- ! IMPORTANT : Sécurité électrique**
- Raccordement vissé :
Raccorder uniquement des conducteurs ayant la même section à un point de raccordement.

- Raccordement Push-in :
Raccorder uniquement des conducteurs ayant la même section à un point de raccordement ou un conducteur unique par point de connexion.

FRANÇAIS

Raccordement secteur et protection de ligne

- Lors du raccordement au réseau triphasé, tenir impérativement compte du repérage des bornes.
- Les entrées tension de service et tension de commande doivent être alimentées par des modules d'alimentation en courant conformes à IEC 61131-2 (ondulation résiduelle 5 % max.).
- Afin d'éviter le couplage inductif ou capacitif des perturbations dans le cas de lignes de commande particulièrement longues, il est recommandé d'utiliser des câbles blindés.

4.1 Raccordement secteur et protection de ligne

- i** Pour plus amples informations, consulter la documentation correspondante disponible à l'adresse phoenixcontact.net/products.

4.2 Raccordement moteur

Raccordement vissé :

Raccorder uniquement des conducteurs ayant la même section à un point de raccordement.

Raccordement Push-in :

Raccorder uniquement des conducteurs ayant la même section à un point de raccordement ou un conducteur unique par point de connexion.

5. Fonction

5.1 Voyants de diagnostic et d'état

L'appareil visualise les états de fonctionnement à l'aide de quatre LED. Lorsque la tension d'alimentation de commande assignée est établie, toutes les LED s'allument une fois en guise de test de LED.

5.2 Fonction de diagnostic

Grâce à diverses fonctions de diagnostic, le démarreur moteur hybride n'est pas uniquement en mesure de détecter un grand nombre d'erreurs internes, mais également des erreurs externes (erreur dans la périphérie). L'appareil se trouve dans un état de déconnexion sécurisé lorsqu'une erreur est détectée.

Il est impossible à l'opérateur d'acquitter des erreurs internes. Elles sont enregistrées dans l'appareil. Il devient alors impossible de remettre l'appareil en service. En présence d'erreurs externes, l'acquittement de l'erreur est nécessaire pour pouvoir quitter l'état de déconnexion sécurisé.

Le chemin de puissance reste enclenché lorsqu'un message est généré, un acquittement n'est pas indispensable.

Explication : A = LED éteinte / E = LED allumée en permanence / B = LED clignote à env. 2 Hz (50:50) / Aut = automatique / Man = manuel / Nm = impossible / Ne = non nécessaire

Etat	Description	PWR	ERR	L	R	Acquittement des erreurs
		Vert	Rouge	Rouge		
Désactivé	Absence de tension d'alimentation	A	A	A	A	-
Opérationnel	Tension d'alimentation existante	E	A	A	A	-
Entraînement sous tension	Rotation à gauche (L)	E	A	E	A	-
	Rotation à droite (R)	E	A	A	E	-
Erreur interne	Erreur interne à l'appareil - Remplacement de l'appareil nécessaire	E	E	A	A	Nm
Erreur externe	Fonction de protection du moteur : le courant de moteur est supérieur à la valeur nominale indiquée : refroidissement en cours (20 min)					
	Erreur pendant la rotation à gauche	E	B	E	A	Aut
	Erreur pendant la rotation à droite	E	B	A	E	Aut
	Après 2 minutes « L » ou « R » : remise à zéro manuelle possible					
	Erreur pendant la rotation à gauche	E	B	B	A	Man
	Erreur pendant la rotation à droite	E	B	A	B	Man
	Erreur lors de la réinitialisation de l'état du système : confirmation manuelle possible après 2 minutes					
	Symétrie : les deux intensités moteur divergent de plus de 33 %.	E	B	A	A	Man
	Bloccage : l'intensité moteur max. mesurable est dépassée pendant plus de 2 s.					
	Erreur pendant la rotation à gauche	E	B	B	A	Man
	Erreur pendant la rotation à droite	E	B	A	B	Man
	Message (chemin de puissance reste enclenché)					

ITALIANO

Conferma degli errori
Manuale (tasto reset)
 Premere il tasto reset sulla parte anteriore del dispositivo.
 Se il tasto di reset viene mantenuto premuto per più di 2 secondi, il dispositivo passa nuovamente in stato di errore.
 Premendo il tasto reset per più di 6 s, il dispositivo passa alla modalità operativa "Parametrizzazione".
Manuale (punto di comando per conferma a distanza)
 Collegare un tasto (contatto in chiusura) tra i morsetti MAN e RES.
 Una conferma viene attivata non appena viene rilevato un fronte positivo sull'ingresso MAN. Se entro ca. 2 s non viene rilevato alcun fronte negativo, il dispositivo assume di nuovo lo stato di errore, poiché non è possibile escludere una manipolazione o un guasto del circuito di conferma.

Automatica
 Realizzare una connessione elettrica tra i morsetti RES e AUT.
 Il dispositivo esegue la conferma automatica una volta attivato il monitoraggio della protezione motore e quindi il raffreddamento.

Il morsetto RES mette a disposizione la tensione necessaria per il reset.
 Con una tensione di alimentazione di dimensionamento di 24 V DC il valore in quesitone è 24 V DC.

IMPORTANTE: Danni materiali del dispositivo
 Collegare ai morsetti MAN, RES, AUT solamente cavi lunghi al massimo 30 m.

Messaggio di risposta

Non appena il dispositivo riconosce un errore o segnala un messaggio, il relè di segnalazione del messaggio di risposta viene comandato, cioè il contatto aperto a riposo viene chiuso e il contatto in apertura viene aperto. Questo comportamento è simile a quello di un salvavoltore o di un relè di protezione dei motori.

Il messaggio di risposta serve soltanto a segnalare e non fa parte della catena procedurale di sicurezza.

5.3 Parametrizzazione - Regolazione corrente nominale

- Premendo il tasto reset per più di 6 s, il dispositivo passa alla modalità operativa "Parametrizzazione". Il LED PWR verde lampeggia una volta.
- Per distinguersi dagli altri stati operativi, nel modo operativo "Parametrizzazione" i LED vengono disinseriti per 0,3 s a intervalli di 2 s.
- Impostare la corrente nominale dell'azionamento mediante il potenziometro da 240°. La specifica della corrente nominale avviene in 16 stadi. I quattro LED indicano la corrente nominale impostata. (3)
- Salvare il valore premendo nuovamente il tasto reset (area non volatile della memoria dati).
- Premendo il tasto reset per più di 2 s (e meno di 6 s) viene visualizzata per 3 s la corrente impostata. Questa funzione può essere utilizzata solo se 1) il dispositivo non viene comandato e 2) non è presente alcun errore sul dispositivo.

6. Note applicative

Un disinserimento della tensione di alimentazione di controllo con il motore comandato comporta sempre l'usura del relè statico trifase.
 Utilizzare questa modalità di disinserimento solo se si prevedono meno di 10.000 disinserimenti lungo l'intera durata di impiego del prodotto.

6.1 Rilevamento simmetria

Le correnti motore vengono misurate sulle fasi L1 e L3 e viene monitorata la simmetria.
 In caso di differenza delle correnti del motore di ≥ 33 %, il motore si disattiva entro 2 minuti.
 In caso di differenza delle correnti del motore di ≥ 67 % (ad es. mancanza di fase), il motore si disattiva entro 2 secondi.

ITALIANO

6.2 Motore con freno

Per il collegamento di un motore con freno (alla morsettiera del motore), collegare il freno 400 V AC ai punti di connessione 2/T1 e 6/T3. Collegare il freno da 230 V AC al punto di connessione 4/T2 e il centro della stella del motore.

IMPORTANTE

Aggiungere al monitoraggio della corrente del motore il valore della corrente nominale del freno. Regolare di conseguenza il relè statico trifase.

6.3 Connessione del relè ausiliario

Collegare il relè ausiliario (ad es. PLC RSC 230UC/21, codice 2966207) per il comando di freni esterni o messaggi di risposta - ad esempio diretti al PLC - ai punti di collegamento 4T2 e N dell'impianto.

7. Curva derating (4 - 5)

Per ulteriori informazioni su derating, caratteristiche di intervento e dati tecnici di sicurezza, consultare la scheda tecnica dell'articolo interessato su phoenixcontact.net/products.

I_L	= Corrente di carico [A]
t_A	= Temperatura ambiente [°C]
I_A	= Corrente di avviamento [A]
1	Affiancata con distanza di 20 mm
2	Affiancata senza distanza

8. Fusibili adatti

25 A gG / 10 kA / 500 V	Tipo di assegnazione 1
Interruttore automatico B 16 A / 1,5 kA / 400 V	Tipo di assegnazione 1
30 A CC / 30 kA / 500 V	Tipo di assegnazione 1
FA 16 A (6,3 x 32 mm) / 1,5 kA / 500 V	Tipo di assegnazione 2
16 A FF / gR (10 x 38 mm) / 10 kA / 500 V	Tipo di assegnazione 2

9. Note UL

AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di incendi

L'apertura del dispositivo di protezione della linea in derivazione può indicare che è stata interrotta una corrente di guasto.

Per ridurre il pericolo di incendio o di scosse elettriche, è necessario controllare le parti sotto tensione e gli altri componenti del controller e sostituirli se danneggiati.

In caso di inosservanza delle istruzioni sussistono i rischi di lesioni gravi e anche mortali, nonché di danni materiali.

IMPORTANTE

utilizzare cavi di rame omologati per almeno 75 °C.
 Il dispositivo è concepito per l'impiego con "low voltage, limited energy, isolated power supply" (alimentazione isolata con tensione limitata ed energia limitata).

SCCR (Installazione singola e di gruppo)

Adatto per l'impiego in circuiti con corrente simmetrica effettiva massima di 5 kA e ≤ 500 V, con fusibili da 20 A della classe RK5 (tipo di assegnazione 1).
 Adatto per l'impiego in circuiti con corrente simmetrica effettiva massima di 100 kA e ≤ 500 V, con fusibili da 30 A della classe J oppure CC (tipo di assegnazione 1).

FLA | 0,6 A (500 V AC) / 2,4 A (500 V AC) / 6,5 A (500 V AC)

FRANÇAIS

Acquittement des erreurs

Manuel (bouton Reset)

Actionner le bouton Reset situé sur l'avant de l'appareil.

Si le bouton RAZ est actionné pendant plus de 2 s env., l'appareil revient à l'état d'erreur.

Actionnez le bouton Reset pendant plus de 6 s pour accéder au mode de fonctionnement « Paramétrage ».

Manuel (poste de commande d'acquittement à distance)

Raccorder un bouton (NO) entre les bornes MAN et RES.

Un acquittement est déclenché dès qu'un front positif est détecté au niveau de l'entrée MAN. Si après échéance d'une période d'environ 2 s, aucun front négatif n'est détecté, l'appareil revient à l'état de défaut étant donné qu'une manipulation ou un défaut dans le circuit d'acquittement ne peuvent pas être exclus.

Automatique

Etablir une connexion électrique entre les bornes RES et AUT.

L'appareil effectue un acquittement automatique après l'amorçage de la surveillance de la protection du moteur et le refroidissement qui suit.

La borne RES met à disposition la tension nécessaire pour la remise à zéro.
 Une tension d'alimentation de commande assignée de 24 V DC correspond à une tension de 24 V DC.

IMPORTANT : Endommagement de l'appareil

Raccorder uniquement des câbles de longueur maximum 30 m aux blocs de jonction MAN, RES, AUT.

8. Fusibili appropriés

25 A gG / 10 kA / 500 V	Type de correspondance 1
Automatique B 16 A / 1,5 kA / 400 V	Type de correspondance 1
30 A CC / 30 kA / 500 V	Type de correspondance 1
FA 16 A (6,3 x 32 mm) / 1,5 kA / 500 V	Type de correspondance 2
16 A FF / gR (10 x 38 mm) / 10 kA / 500 V	Type de correspondance 2

9. Remarques UL

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique et risque d'incendie

L'ouverture du dispositif de protection de la ligne de dérivation peut être le signe qu'un courant de défaut a été interrompu.

Pour réduire le danger d'incendie ou de choc électrique, les pièces conductrices de courant et les autres composants du contrôleur doivent être vérifiées et remplacés s'ils sont endommagés.

En cas de non-respect de ces instructions, des blessures graves, voire mortelles ou des dommages matériels peuvent en résulter.

IMPORTANT

Utiliser des câbles en cuivre homologués d'au moins 75 °C.
 L'appareil est conçu pour être alimenté par une alimentation électrique « low voltage, limited energy, isolated » (basse tension, à énergie limitée, isolée).

SCCR (Installation isolée et en groupe)

Adapté à une utilisation dans des circuits électriques transportant au maximum un courant symétrique de 5 kA eff. et ≤ 500 V, avec des fusibles 20 A de classe RK5 (type d'affectation 1).

Adapté à une utilisation dans des circuits électriques transportant au maximum un courant symétrique de 100 kA eff. et ≤ 500 V, avec des fusibles 30 A de classe J ou de classe CC (type d'affectation 1).

FLA | 0,6 A (500 V AC) / 2,4 A (500 V AC) / 6,5 A (500 V AC)

FRANÇAIS

6.2 Moteur freiné

Si un moteur freiné est raccordé (raccordement au bloc de serrage moteur), il convient de relier le frein 400 V AC aux connexions 2/T1 et 6/T3. Un frein 230 V AC doit être raccordé à la connexion 4/T2 et au point étoile du moteur.

IMPORTANT

La surveillance de l'intensité du moteur doit être augmentée de la valeur du frein (courant nominal du frein). Les régler en conséquence sur le démarreur hybride moteur.

6.3 Raccordement de relais auxiliaires

Raccorder le relais auxiliaire (par ex. PLC RSC 230UC/21, référence : 2966207) destiné au pilotage de freins externes ou d'accusés de réception, par ex. sur l'API, aux raccordements 4/T2 et N de l'installation.


7. Courbe de derating (4 - 5)

Pour plus d'informations au sujet du déclassement, de la courbe de déclassement et des caractéristiques techniques de sécurité, consulter la fiche technique de l'article concerné à l'adresse phoenixcontact.net/products.

Code

PWR	ERR	L	R	Nominal current [mA]
ELR H5...-06	ELR H5...-2	ELR H5...-9		
0	0	0	0	75
0	0	0	1	250
0	0	1	0	145
0	0	1	1	410
0	1	0	0	180
0	1	0	1	560
0	1	1	0	215
0	1	1	1	710
0	1	1	2	3500
0	1	1	250	4000
0	1	1	285	4500
0	1	1	320	5000
1	0	0	0	355
1	0	0	1	1330
1	0	1	0	6000
1	0	1	1	1480
1	1	0	0	2090
1	1	0	1	8000
1	1	1	0	2250
1	1	1	1	8500
1	1	1	1	2400
1	1	1	1	9000

3



PORTEGUES

Acionador de motor híbrido com função de inversão

Mais informações encontram-se respectiva documentação do artigo correspondente em phoenixcontact.net/products.

1. Normas de segurança / Avisos de instalação

- Durante todos os trabalhos no aparelho, observe os regulamentos nacionais de segurança e de prevenção de acidentes.
- Se as especificações de segurança não forem observadas, a consequência pode ser a morte, ferimentos corporais ou danos materiais elevados!
- Colocação em funcionamento, montagem, alteração e reforma somente podem ser executados por técnicos em eletricidade!
- Colocar o módulo livre de tensão.
- Com aplicações de parada de emergência, deve-se impedir uma religação automática da máquina por meio de comando!
- Durante o funcionamento as peças do equipamento de comando elétrico estão sob tensão perigosa!
- As coberturas de proteção não podem ser removidas durante a operação de relés elétricos
- Guarde a documentação do produto.
- Considere os regulamentos de segurança resultantes da utilização em combinação com motores na área com perigo de explosão (Diretriz ATEX 2014/34/CE).
- Se o modo operacional "RESET automático" estiver sendo utilizado, o acionamento é novamente ligado depois do tempo de resfriamento - se o sinal de comando ainda estiver presente. O tempo de resfriamento é de 20 minutos. Durante as utilizações na área de proteção Ex não é permitido um reinício automático.
- O dispositivo não pode ser sujeito a cargas mecânicas ou térmicas que ultrapassem os limites descritos no manual de operação. Para a proteção contra danificação mecânica ou elétrica, deve ser efetuada a montagem em uma caixa com classe de proteção adequada (p. ex., IP54) conforme IEC 60529 / EN 60529, onde necessário. Em caso de incidência de poeira, o dispositivo deve ser montado em uma caixa apropriada (no mínimo IP64) conforme EN 60079-14.
- Montar o dispositivo de acordo com as instruções descritas no manual de instruções. Não é permitido o acesso aos circuitos na parte interna do aparelho.
- O meio de produção não pode ser reparado pelo operador e deve ser substituído por um aparelho equivalente. Os consertos só podem ser executados pelo fabricante.
- Os dados técnicos de segurança podem ser consultados nesta documentação e nos certificados (certificação de teste de amostra CE e eventuais outras certificações).
- Ao ligar o acionamento ou no estado desligado, o dispositivo executa um diagnóstico de função. Adicionalmente, um eletricista qualificado ou um técnico qualificado familiarizado com as respectivas normas pode efetuar uma verificação da função "proteção do motor". Para este teste, o acionamento deve ser operado para a esquerda ou direita e o fluxo de corrente deve ser interrompido em um condutor (p. ex., mediante remoção de um fusível na fase L1 ou L3). Neste caso, o acionador de motor híbrido desliga o acionamento dentro de um período de 1,5...2 s. Os LEDs operação esquerda ou direita se apagam e o LED "ERR" e a saída de sinal de resposta são ativados.
- Em aplicações voltadas à segurança, proteja o dispositivo mediante uma proteção de acesso.
- Utilize exclusivamente fontes de alimentação de rede com separação segura e tensão extra baixa de segurança SELV / PELV de acordo com EN 50178 / VDE 0160 (SELV / PELV). Nestas não existe o perigo de um curto-circuito entre primário e secundário.
- Em aplicações voltadas à segurança, respeitar a corrente de carga mínima permitida:

 - ELR H5.../500AC-06: ≥ 75 mA
 - ELR H5.../500AC-2: ≥ 180 mA
 - ELR H5.../500AC-9: ≥ 1,5 A

Campo de aplicação

- Para os circuitos de corrente em áreas com perigo de explosão das zonas 21 ou 22 deve ser assegurado que os meios operacionais ligados a este circuito sejam correspondentes e certificados com os meios operacionais de categoria 2D e 3D.
- Trata-se de um produto do ambiente A (industrial). No ambiente B (residencial), este dispositivo pode causar interferências de rádio indesejáveis. Neste caso, a empresa operadora pode ser obrigada a tomar as medidas adequadas.

2. Descrição breve

O acionador de motor híbrido trifásico com função de inversão e supervisão de corrente dispõe as seguintes funções:

- Rotação para a direita
- Rotação inversa
- Proteção de sobrecarga do motor
- PARADA DE EMERGÊNCIA até Performance Level PLe

Até a ligação do travamento interno e cabamento de carga, as despesas de cabeamento são reduzidas ao mínimo.

3. Elementos de operação e indicação (1)

- Entrada: tensão comando de entrada
- Entrada de comando: Giro para direita/esquerda
- ↓ E: Ponto de referência giro para direita/esquerda
- Entradas de confirmação MAN, RES, AUT
- Confirmação
- Potenciómetro para parametrização da corrente nominal
- LED PWR: tensão comando de entrada
- LED ERR: Mensagem/Falha
- LED L: giro para esquerda
- LED R: giro para direita
- Tecta Reset
- Tensão de saída trifásica
- Tensão de entrada trifásica
- Fecho de metal, para montagem sobre trilho de fixação

4. Instruções de conexão

ATENÇÃO: Perigo de morte devido a choque elétrico!

Nunca trabalhe com tensão ligada.

PORTEGUES

4.1 Conexão à rede e proteção dos condutores

- Ao conectar a rede trifásica, é imprescindível observar a identificação dos bornes.
 - As entradas de tensão operacional e de comando devem ser operadas com módulos de alimentação de corrente conforme IEC 61131-2 (máximo 5 % de ondulação residual)!
 - Para evitar acoplamento induutivo ou capacitivo de impulsos de interferência em longas linhas de comando, recomendamos a utilização de condutores blindados.
- ! IMPORTANTE: Segurança elétrica**
- Coneção a parafuso:**
Conectar apenas condutores com a mesma seção em um borne.
Coneção push-in:
Conectar somente um condutor por ponto de ligação ou utilize terminais tubulares no caso de bitolas iguais.

5. Função

5.1 Indicadores de status e diagnóstico

Com um total de quatro LEDs, o dispositivo visualiza os estados operacionais. Depois de ligar a tensão de comando de entrada, todos os LEDs acendem para testar os LEDs.

5.2 Função de diagnóstico

Mediante diversas funções de diagnóstico, o acionador de motor híbrido consegue detectar muitos erros internos e também erros externos (erros periféricos). No caso de um erro detectado, o dispositivo encontra-se no estado seguro desligado.

Erros internos não podem ser confirmados. Esses são salvos no dispositivo. Na sequência, o dispositivo não pode mais ser colocado em funcionamento.

Se houver uma mensagem a linha de potência continua conectada e não é necessária uma confirmação.

Explicação: A = LED desligado / E = LED aceso continuamente / B = LED piscando aprox. 2 Hz (50:50) / Aut = automático / Man = manual Nm = não é possível / Ne = não necessário

Status	Descrição	PWR	ERR	L	R	Confirmação de erros
		Verde	Verde	Amarillo	Amarillo	
Desligado	Sem tensão de alimentação disponível	A	A	A	A	-
Pronto a funcionar	Tensão de alimentação está presente	E	A	A	A	-
Acionamento ligado	Giro para esquerda (L)	E	A	E	A	-
	Giro para direita (R)	E	A	A	E	-
Falha interna	Falha interna do dispositivo - É necessário substituir o dispositivo	E	E	A	A	Nm
Erro externo no controle ou na periferia.(é necessário manutenção)	Função de proteção do motor: A corrente de motor é maior que o valor pré-determinado para a corrente nominal do motor: tempo de resfriamento em curso (20 min.)					
	Erro durante o giro para esquerda	E	B	E	A	Aut
	Erro durante o giro para a direita	E	B	A	E	Aut
	Depois de 2 minutos piscando "L" ou "R": é possível um Reset manual					
	Erro durante o giro para a esquerda	E	B	B	A	Man
	Erro durante o giro para a direita	E	B	A	B	Man
	Erro ao restabelecer o estado do sistema: confirmação manual possível após 2 min.	E	B	B	B	Man
	Simetria: Ambas as correntes de motor divergem em mais de 33 % entre elas.	E	B	A	A	Man
	Bloqueio: A corrente máxima medida do motor é ultrapassada por mais de 2 s.					
	Erro durante o giro para a esquerda	E	B	B	A	Man
	Erro durante o giro para a direita	E	B	A	B	Man
Mensagem (linha de potência contínua conectada)	Mensagem com sinal de comando presente: - faltam 2 ou mais fases - nenhum motor está conectado - Corrente do motor com no mínimo duas fases > 2 s abaixo do valor de corrente mínimo ajustável					
	A mensagem ocorreu durante o giro para esquerda	B	B	E	A	Ne
	A mensagem ocorreu durante o giro para direita	B	B	A	E	Ne

ESPAÑOL

Controlador de arranque híbrido con función de inversión



Encontrará más información en la documentación del correspondiente artículo en phoenixcontact.net/products.

1. Normas de seguridad / indicaciones de instalación

- Observe, en todos los trabajos a realizar en el dispositivo, las prescripciones nacionales de seguridad y para la prevención de accidentes.
- La inobservancia de las prescripciones de seguridad puede acarrear la muerte, lesiones corporales graves o importantes desperfectos materiales.
- La puesta en marcha, el montaje, la modificación y el reequipamiento solo puede efectuarlos un electricista.
- Desconecte la tensión del módulo.
- En aplicaciones de paro de emergencia debe impedirse que la máquina se arranque de nuevo automáticamente por medio de un control de prioridad.
- Durante el funcionamiento, algunas piezas de los equipos de conmutación se encuentran bajo tensión peligrosa.
- Las cubiertas de protección de los equipos de conmutación eléctricos no deben retirarse durante el funcionamiento.
- Conserve la documentación del producto.



1.1 IMPORTANTE: Seguridad eléctrica

Conección por tornillo:

Conecte sólo conductores con idéntica sección en un punto de embornaje.

Conección push-in:

Conecte solo un conductor a un punto de embornaje o utilice punteras para conductores con la misma sección de cable.

- Conexión por tornillo:
- Conecte sólo conductores con idéntica sección en un punto de embornaje.
- Conección push-in:
- Conecte solo un conductor a un punto de embornaje o utilice punteras para conductores con la misma sección de cable.

2. Función

5.1 Indicaciones de estado y diagnóstico

El dispositivo visualiza los estados de funcionamiento con un total de cuatro LEDs. Tras aplicar la tensión de alimentación de mando, se encienden una vez todos los LEDs como prueba de LEDs.

5.2 Función de diagnóstico

Mediante diversas funciones de diagnóstico, el controlador de arranque híbrido está en condiciones de reconocer muchos fallos internos y también externos (errores periféricos).

- Si se utiliza el modo operativo "RESET automático", el acionamiento vuelve a conectarla una vez transcurrido el tiempo de enfriamiento, siempre y cuando aún esté presente una señal de activación. El tiempo de enfriamiento es de 20 minutos. En caso de aplicaciones en la zona de protección Ex, no es admisible un rearranque automático.

No puede acusarse recibo de errores internos. Estos se guardan en el dispositivo. A continuación no es posible poner el dispositivo en funcionamiento.

Si hay errores externos, es necesario una confirmación de fallos para abandonar el estado desconectado seguro.

En caso de aviso, la ruta de potencia continúa conectada y no es necesaria una confirmación.

Explicación: A = LED desligado / E = LED iluminado permanentemente / B = LED parpadeo aprox. 2 Hz (50:50) / Aut = automático / Man = manual / Nm = no posible / Ne = no necesario

Estado	Descripción	PWR	ERR	L	R	Confirmación de fallo
		Verde	Rojo	Amarillo	Amarillo	
Apagado	No hay tensión de alimentación	A	A	A	A	-
Lista para el funcionamiento	Hay tensión de alimentación	E	A	A	A	-
Accionamiento conectado	Giro a la izquierda (L)	E	A	E	A	-
	Giro a la derecha (R)	E	A	A	E	-
Error interno	Fallo interno de equipo - Es necesario sustituir el equipo	E	E	A	A	Nm
Error externo en activación o periferia	Función de protección de motor: La corriente del motor es superior a la corriente nominal predeterminada del motor: tiempo de enfriamiento en curso					
	Asegúrese de que en aplicaciones relacionadas con la seguridad, el equipo está asegurado con una protección de acceso.					
	Emplee solamente fuentes de alimentación con separación segura con tensión SELV / PELV (baja tensión de seguridad) según EN 50178 / VDE 0160 (SELV / PELV). En estas fuentes de alimentación está excluido todo cortocircuito entre el lado primario y el secundario.					
	Tenga en cuenta la corriente mínima admisible en las aplicaciones orientadas a la seguridad:					
	ELR H5.../500AC-06: ≥ 75 mA					
	ELR H5.../500AC-2: ≥ 180 mA					
	ELR H5.../500AC-9: ≥ 1,5 A					
Campo de aplicación						
	Para circuitos en zonas expuestas al peligro de explosión de polvo de las zonas 21 o 22 debe garantizarse que los equipos eléctricos conectados a este circuito cumplen con o están homologados para la categoría 2D ó 3D.					
	Este es un producto para un entorno A (industria). En un entorno B (hogar), este equipo puede producir interferencias de radio indeseadas. En este caso, el usuario puede verse obligado a tomar medidas apropiadas.					
2. Descripción resumida						
	El controlador de arranque híbrido trifásico con función de inversión y monitorización de corriente ofrece las siguientes funciones:					
	- Giro a la derecha					
	- Giro a la izquierda					
	- Protección contra sobrecarga de motor					
	- Parada de emergencia hasta Performance Level PLe					
	Mediante el circuito de enclavamiento interno y el cableado de carga, los costes de cableado se reducen a un mínimo.					
3. Elementos de operación y de indicación (1)						
1	Entrada: tensión de alimentación de mando					
2	Entrada de mando: giro a derecha/izquierda					
3	↓ E: punto de referencia giro a derecha/izquierda					
4	Entradas de confirmación MAN, RES, AUT		</td			

PORTEGUES

Confirmação de erros
Manualmente (tecla Reset)
Acionar a tecla "Reset" na parte frontal do dispositivo.
Ao pressionar o botão de Reset mais que cerca de 2 s., o aparelho retorna ao estado de falha.

Acionar a tecla Reset por mais de 6 s, para acessar o modo operacional "Parametrização".
Manual (Local de confirmação remota)
Conectar uma tecla (contato NA) entre os bornes MAN e RES.
A confirmação é efetuada logo que na entrada MAN for detectada um flanco positivo. Se depois de esgotar o tempo de cerca de aprox. 2 s não for detectado um flanco negativo, o dispositivo assume novamente o estado de falha, pois uma manipulação ou um defeito no circuito de confirmação não podem ser excluídos.
automático
Estabelecer uma ligação elétrica entre os bornes RES e AUT.
O dispositivo efetua uma confirmação automaticamente após a resposta da supervisão de proteção de motor e subsequente resfriamento.

O borne RES põe à disposição a tensão para o reset.
Para a tensão da alimentação de comando de 24 V DC esta é de 24 V DC.

IMPORTANTE: danos ao aparelho
Conecte aos terminais MAN, RES, AUT apenas cabos com um comprimento máximo de 30 m.

Confirmação

Quando o dispositivo detectar um erro ou uma mensagem aparecer, o relé de resposta é ativado, ou seja, o contato NA se fecha e o contato NF se abre. Este comportamento corresponde ao de um disjuntor de proteção do motor ou de um relé de proteção do motor.

A confirmação serve apenas para a sinalização e não é parte da cadeia de segurança. Por isso, não é incluída na avaliação técnica de segurança.

5.3 Parametrização - ajuste de corrente nominal

- Acione a tecla reset por mais de 6 s para acessar o modo operacional "Parametrização". O LED verde PWR pisca uma vez.
- Para diferenciação de outros estados operacionais, no modo operacional Parametrização os LEDs são desligados por 0,3 s em intervalos de 2 s.
- Ajustar a corrente nominal do acionamento mediante o potenciómetro de 240°. A pré-definição da corrente nominal ocorre em 16 estágios. Os quatro LEDs mostram a corrente ajustada. (3)
- Para salvar, acionar novamente a tecla Reset (área não-volátil da memória de dados).
- Se acionar a tecla Reset por mais de 2 s (e menos de 6 s), a corrente ajustada é exibida durante 3 s. Esta função apenas é possível se 1) o dispositivo não está sendo, e 2) se não houver nenhum erro ativo no dispositivo.

6. Indicações de aplicação

Desligar a alimentação com tensão de comando com o motor ligado sempre que gera desgaste no acionador de motor híbrido.
Este tipo de desligamento, portanto, apenas deve ser utilizado se durante toda a vida útil do sistema não forem necessários mais do que 10.000 desligamentos.

6.1 Detecção de simetria

As correntes do motor são medidas nas fases L1 e L3 e monitoradas quanto a simetria.

No caso de uma divergência de ≥ 33 % das correntes de motor, o motor se desliga dentro de 2 minutos.

No caso de um desvio de 67 % nas correntes do motor (p. ex., queda de fase) o motor se desligará após 2 segundos.

PORTEGUES

6.2 Motor com freio

Se um motor com freio (conexão no bloco de terminais do motor) for conectado, deve-se unir os freios de 400 V AC nas conexões 2/T1 e 6/T3. Um freio de 230 V AC deve ser ligado à conexão 4/T2 e ao ponto neutro do motor.

! IMPORTANTE

Aumente o monitoramento da corrente do motor ao nível da corrente nominal dos freios. Ajuste o acionador de motor híbrido.

6.3 Conexão de relés auxiliares

Conectar os relés auxiliares (por ex. PLC RSC 230UC/21, código 2966207) as conexões 4T2 e N do dispositivo para o comando de freios externos ou confirmações por ex. conectar na CLP.

7. Curva derating (4 - 5)

Outras informações sobre derating, curvas de limiares de ativação e dados de segurança encontram-se na folha de dados do respectivo produto em phoenixcontact.net/products.

8. Fusíveis adequados

25 A gG / 10 kA / 500 V	Tipo de coordenação 1
Automático B 16 A / 1,5 kA / 400 V	Tipo de coordenação 1
30 A CC / 30 kA / 500 V	Tipo de coordenação 1
FA 16 A (6,3 x 32 mm) / 1,5 kA / 500 V	Tipo de coordenação 2
16 A FF / gR (10 x 38 mm) / 10 kA / 500 V	Tipo de coordenação 2

9. Notas UL

! ATENÇÃO: Perigo de eletrocussão e incêndio

A abertura do dispositivo de proteção do cabo de derivação pode ser um indicativo de que uma corrente de falha foi interrompida. Para reduzir o perigo de queimadura ou de choque elétrico, é necessário verificar e substituir as peças condutoras de corrente e outros componentes do controlador se estiverem danificados. O não cumprimento das instruções poderá provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

! IMPORTANTE

Utilize condutores de cobre certificados para uma temperatura mínima de 75 °C.
O dispositivo foi projetado para o emprego com uma "low voltage, limited energy, isolated power supply".

SCCR (Instalação individual e em grupo)

Adequado para utilização em circuitos com corrente simétrica efetiva máxima de 5 kA e ≤ 500 V, com fusíveis de 20 A da classe RK5 (tipo de coordenação 1).
Adequado para utilização em circuitos com corrente simétrica efetiva máxima de 100 kA e ≤ 500 V, com fusíveis de 30 A da classe J ou classe CC (tipo de coordenação 1).

FLA

0,6 A (500 V AC) / 2,4 A (500 V AC) / 6,5 A (500 V AC)

ESPAÑOL

Confirmación de fallo

Manual (pulsador de reset)

Si se conecta un motor con freno (conexión en el tablero de bornes del motor), debe unir los frenos de 400 V AC en las conexiones 2/T1 y 6/T3. Un freno de 230 V AC debe ser ligado a la conexión 4/T2 y al punto neutro del motor.

! IMPORTANTE

Incremente el control de corriente del motor al nivel de la corriente nominal de los frenos. Ajuste el controlador de motor híbrido.

6.3 Conexión de relés auxiliares

Conectar los relés auxiliares (p. ej. PLC RSC 230UC/21, código: 2966207) a las conexiones 4T2 y N del equipo para controlar frenos externos o respuestas p. ej. al PLC.

7. Curva derating (4 - 5)

Encontrará más información acerca del derating, la curva característica de activación y los parámetros técnicos de seguridad en la hoja de características del artículo correspondiente en phoenixcontact.net/products.

8. Fusibles adecuados

25 A gG / 10 kA / 500 V	Tipo de coordenação 1
Automático B 16 A / 1,5 kA / 400 V	Tipo de coordenação 1
30 A CC / 30 kA / 500 V	Tipo de coordenação 1
FA 16 A (6,3 x 32 mm) / 1,5 kA / 500 V	Tipo de coordenação 2
16 A FF / gR (10 x 38 mm) / 10 kA / 500 V	Tipo de coordenação 2

9. Indicaciones UL

! ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de incendio

Si el dispositivo de protección del cable de derivación ha abierto el circuito, ello puede ser indicio de que se ha interrumpido una corriente residual.

Para minimizar el riesgo de incendio y descargas eléctricas, deberán examinarse los elementos electroconductores y otros componentes del controlador y, en caso de estar dañados, sustituirse.

Si se hace caso omiso de estas instrucciones, las consecuencias pueden ser lesiones graves o incluso mortales, así como daños materiales.

! IMPORTANTE

Utilice cables de cobre homologados para 75 °C como mínimo.

El equipo ha sido diseñado para el empleo con una "fuente de alimentación aislada, de baja tensión y energía limitada".

SCCR (instalación individual y en grupo)

Apto para usar en circuitos eléctricos con una corriente simétrica ef. de 5 kA como máximo y ≤ 500 V, con fusibles de 20 A de la clase RK5 (tipo de asignación 1).

Apto para usar en circuitos eléctricos con una corriente simétrica ef. de 100 kA como máximo y ≤ 500 V, con fusibles de 30 A de la clase J o CC (tipo de asignación 1).

FLA

0,6 A (500 V AC) / 2,4 A (500 V AC) / 6,5 A (500 V AC)

ESPAÑOL

6.2 Motor con freno

Si se conecta un motor con freno (conexión en el tablero de bornes del motor), el freno de 400 V AC deberá enlazarse a las conexiones 2/T1 y 6/T3. Un freno de 230 V AC se conectará a la conexión 4/T2 y al punto neutro del motor.

! IMPORTANTE

Incremente el control de corriente del motor en un valor igual a la corriente nominal del freno. Ajuste esta consecuentemente en el controlador de arranque híbrido.

6.3 Conexión de relés auxiliares

Conecte relés auxiliares (p. ej. PLC RSC 230UC/21, código: 2966207) a las conexiones 4T2 y N del equipo para controlar frenos externos o respuestas p. ej. al PLC.

7. Curva derating (4 - 5)

Encontrará más información acerca del derating, la curva característica de activación y los parámetros técnicos de seguridad en la hoja de características del artículo correspondiente en phoenixcontact.net/products.

8. Fusibles adecuados

25 A gG / 10 kA / 500 V	Tipo de calificación 1
16 A automático B / 1,5 kA / 400 V	Tipo de calificación 1
30 A CC / 30 kA / 500 V	Tipo de calificación 1
16 A FA (6,3 x 32 mm) / 1,5 kA / 500 V	Tipo de calificación 2
16 A FF / gR (10 x 38 mm) / 10 kA / 500 V	Tipo de calificación 2

9. Indicaciones UL

! ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de incendio

Si el dispositivo de protección del cable de derivación ha abierto el circuito, ello puede ser indicio de que se ha interrumpido una corriente residual.

Para minimizar el riesgo de incendio y descargas eléctricas, deberán examinarse los elementos electroconductores y otros componentes del controlador y, en caso de estar dañados, sustituirse.

Si se hace caso omiso de estas instrucciones, las consecuencias pueden ser lesiones graves o incluso mortales, así como daños materiales.

! IMPORTANTE

Utilice cables de cobre homologados para 75 °C como mínimo.

El equipo ha sido diseñado para el empleo con una "fuente de alimentación aislada, de baja tensión y energía limitada".

3

Code	PWR	ERR	L	R	Nominal current [mA]	ELR H5....06	ELR H5....2	ELR H5....9
						ELR H5....06	ELR H5....2	ELR H5....9
0	0	0	0	0	75	180	1500	
0	0	0	1	0	110	250	2000	
0	0	1	0	0	145	410	2500	
0	0	1	1	0	180	560	3000	
0	1	0	0	0	215	710	3500	
0	1	0	1	0	250	870	4000	
0	1	1	1	0	285	1020	4500	
0	1	1	1	1	320	1170	5000	
1	0	0	0	0	355	1330	5500	
1	0	0	1	0	39			

РУССКИЙ

Комбинированный пускателъ электродвигателя с функцией поворота

! С дополнительной информацией по изделию можно ознакомиться в соответствующей документации по адресу phoenixcontact.net/products.

1. Требования по технике безопасности/указания по монтажу

- При выполнении любых работ с оборудованием соблюдайте требования государственных нормативных документов, регулирующих вопросы безопасности и предотвращения несчастных случаев.
- Несоблюдение техники безопасности может повлечь за собой смерть, тяжелый увечья или значительный материальный ущерб!
- Ввод в эксплуатацию, монтаж, модификация и дооснащение оборудования может производиться только квалифицированным электротехниками.
- Отключите питание модуля.
- В случае аварийного останова необходимо принять меры по предотвращению перезапуска оборудования упр. устр-м верхнего уровня!
- В рабочем режиме детали коммутационных электрических устройств находятся под опасным напряжением!
- Во время эксплуатации запрещается снимать защитные крышки с электрических коммутационных устройств.
- Сохранять сопроводительную документацию.
- Соблюдать требования по технике безопасности, связанные с особенностями работы с электродвигателями во взрывоопасной зоне (Директива ATEX 2014/34/EU).
- При использовании режима работы "Автоматический RESET" по истечении времени охлаждения привод снова включается, если на него еще подается управляющий сигнал. Время охлаждения составляет 20 минут. Для применения в зонах взрывозащиты автоматический перезапуск не допускается.
- Устройство не должно подвергаться механическим и термическим нагрузкам, превышающим указанные в инструкции по эксплуатации предельные значения. При необходимости дополнительной защиты от механических или электрических повреждений устройство может быть оснащено корпусом с соответствующей степенью защиты (например, IP54) согласно МЭК 60529/EN 60529. При наличии пыли устройство необходимо вставить в соответствующий корпус (минимум IP64) согласно EN 60079-14.
- Установить устройство согласно указаниям инструкции по монтажу. Доступ к электропитанию внутри устройства запрещен.
- Не допускается ремонт данного изделия пользователем. При выходе из строя это устройство необходимо заменить аналогичным устройством. Все ремонтные работы должны выполняться компанией-изготовителем.
- Данные по технике безопасности приведены в данной документации и сертификатах (Свидетельство о соответствии типа ЕС, при необходимости - в других сертификатах).
- При включении привода или в отключенном состоянии устройство производит диагностику функций. Дополнительно специалист-электротехник или квалифицированный специалист, который хорошо ознакомлен с соответствующими нормами, может провести проверку функций безопасности "Задача электродвигателя". Для проведения этого испытания привод должен работать в направлении вращения часовой стрелки/против часовой стрелки, и при этом должен быть прерван ток в одном из проводников (например, путем удаления предохранителя в фазе L1 или L3). Комбинированный пускателъ электродвигателя выключит привод в течение 1,5...2 с. Светодиоды индикации вращения против или по часовой стрелке погаснут и включится светодиод ERR и выход обратной связи.
- При использовании в устройствах, обеспечивающих безопасность, устройство должно быть оборудовано защитой от неправомерного доступа.
- Используйте исключительно блоки питания с безопасной разводкой со сверхнизким напряжением РСЧН / БСН согласно EN 50178 / VDE 0160 (SELV / PELV). В них исключается короткое замыкание между первичной и вторичной цепями.
- При работе с безопасными системами соблюдать минимальный допустимый ток нагрузки:
ELR H5.../500AC-06: ≥ 75 mA
ELR H5.../500AC-2: ≥ 180 mA
ELR H5.../500AC-9: ≥ 1,5 A

Область применения

- Электротехнические в зонах 21 или 22, в которых существует опасность взрыва пылевоздушной смеси, должны подключаться только в том случае, если гарантировается, что оборудование, подключенное к цели, соответствует категории 2D или 3D или прошло соответствующую сертификацию.
- Данное изделие предназначено для условий А (промышленное использование). В условиях В (бытовое использование) данное устройство может вызывать нежелательные радиопомехи. В этом случае пользователь может быть обязан принять соответствующие меры безопасности.

2. Краткое описание

З-фазный комбинированный пускателъ электродвигателя с функцией поворота и контролем тока предоставляет следующие функции:

- Пуск по часовой стрелке
- Пуск против часовой стрелки
- Защита от перегрузки двигателя
- AVCOST до уровня эффективности PLc

Наличие встроенной схемы блокировки и силовой проводки позволяют до минимума снизить количество дополнительных проводов и кабелей.

3. Элементы управления и индикации (I)

- Вход: напряжение питания цепи управления
- Вход управляющего сигнала: вращение по/против часовой стрелки
- ± E: опорный потенциал вращения по/против часовой стрелки
- Входы квантования MAN, RES, AUT
- Обратная связь
- Потенциометр для параметризации номинального тока
- Светодиод PWR: напряжение питания цепи управления
- Светодиод ERR: сообщение/ошибка
- Светодиод L: вращение против часовой стрелки
- Светодиод R: вращение по часовой стрелке
- Кнопка сброса

12 3-фазное выходное напряжение

13 Трехфазное входное напряжение

14 Металлический замок для крепления на монтажной рейке

4. Указания по подключению

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током!

Ни в коем случае не работайте при подключенном напряжении.

РУССКИЙ

4.1 Подключение и защита сети

- При подключении 3-фазной сети обязательно учитывать маркировку выводов клемм.
- Входы напряжения питания цепи управления и управляющего напряжения использовать с модулями питания согласно IEC 61131-2 (макс. 5 % остаточной пульсации).
- Во избежание индуктивного или емкостного влияния импульсных помех на длинные управляющие кабели рекомендуется использовать экранированные кабели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электробезопасность

- Винтовые зажимы:**
При подсоединении проводов под одной клеммой использовать только провода одинакового сечения.
Зажимы Push-in:
К одной точке подключения подключать только один проводник или использовать для проводников с таким же сечением кабельные наконечники.

5. Функция

5.1 Индикаторы статуса и диагностики

Устройство визуализирует режимы работы при помощи четырех светодиодов. После приложения напряжения питания цепи управления однократно загораются все светодиоды в качестве проверки светодиодов.

5.2 Функция диагностики

Благодаря различным функциям диагностики комбинированный пускателъ электродвигателя может распознавать многие внутренние, а также и внешние ошибки (ошибки периферийных устройств). При обнаруженной ошибке устройство находится в безопасном отключенном состоянии. Внутренние ошибки не могут быть квантованы. Они сохраняются в устройстве. После этого устройство не может быть повторно запущено в эксплуатацию. При наличии внешней ошибки для выхода из безопасного отключеного состояния требуется квантование ошибки. При сообщении силовой цепи не прерывается, квантование не требуется. Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm = невозможно / Ne = не требуется

Пояснение: A = Светодиод выключен / E = Светодиод горит непрерывно / B = Светодиод мигает прибл. 2 Гц (50:50) / Aut = автоматический / Man = ручной / Nm =

РУССКИЙ

Квирорование ошибки
Врчнуюю (кнопка перезагрузки Reset)
Нажать кнопку перезагрузки (Reset) на передней панели устройства.
При нажатии кнопки сброса более 2 секунд, устройство опять переходит в состояние сбоя.
При нажатии кнопки перезагрузки Reset больше 6 с устройство переходит в рабочий режим "Параметрирование".
Врчнуюю токиа дистанционного квирорования
Подключить кнопку (замыкающий контакт) между клеммами MAN и RES.
Как только на входе MAN расположается положительный фронт, срабатывает квирорование. Если по истечении прибл. 2 с не распознается отрицательный фронт, устройство снова переходит в состояние сбоя, так как не исключается возможность манипулирования или наличия неисправности в цепи квирорования.

Автоматические

Создать электрическое соединение между клеммами RES и AUT.

Устройство производит автоматическое квирорование после срабатывания устройства защиты двигателя и последующего охлаждения.

Клемма RES предоставляет напряжение для перезагрузки.

При расчетном напряжении питания цепи управления 24 В DC - это 24 DC.

ВНИМАНИЕ: Повреждение устройства

Подсоединять к клеммам MAN, RES, AUT только проводники, длина которых не превышает 30 м.

Обратная связь

Как только устройство обнаруживает ошибку или сигнализирует сообщение, срабатывает реле обратной связи, т.е. замыкается замыкающий контакт или размыкается размыкающий контакт. Такой принцип действия соответствует защитному выключателю или реле защиты электродвигателя.

Обратная связь служит только для сигнализации и не является частью защитной цепи. Поэтому она не входит в рассмотрение вопросов функциональной безопасности.

5.3 Параметрирование - настройка номинального тока

• Нажимать кнопку перезагрузки Reset более 6 с, чтобы перейти в рабочий режим "Параметрирование". Зеленый светодиод PWR мигнет один раз.

Для отличия от других рабочих состояний в режиме работы "Параметрирование" светодиоды отключаются на 0,3 с с интервалом в 2 с.

• С помощью 240°-потенциометра настроить номинальный ток привода.

Настройка номинального тока происходит 16-ступенчато. Четыре светодиода отображают заданный номинальный ток. (3)

• Сохраните значение повторным нажатием кнопки перезагрузки Reset (энергозависимая часть запоминающего устройства).

• При нажатии кнопки перезагрузки Reset более 2 с (но менее 6 с), на прояжении 3 с отображается заданный ток. Эта функция возможна только в случае, если 1) устройство не задействовано, 2) не имеется сбоев в устройстве.

6. Указания по применению

И Отключение напряжения питания цепи управления при включенном электродвигателе всегда связано с износом комбинированного пускателя электродвигателя.

Поэтому такое отключение следует применять только в том случае, если в течение всего срока службы системы ожидается не более 10000 отключений.

6.1 Распознавание симметрии

Токи электродвигателя замеряются на фазах L1 и L3 и контролируются на симметричность.

При отклонении в токах электродвигателя в ≥ 33 % электродвигатель отключается в течение 2 минут.

Технические характеристики

Питание устройства
Расчетное напряжение питания цепи управления U_S

Диапазон напряжения питания цепи управления

Номинальный ток питания цепи управления I_S

Вход управляющего сигнала, справа / слева

Номинальное напряжение цепи управления U_C

Номинальный ток цепи управления I_C

Тип входа 1

для аварийного останова

Уровень переключения

Время отключения, типовое

Выход перемен. тока

Расчетное импульсное напряжение U_E

Диапазон токовых нагрузок

см. Изменение хар-к

Характеристика срабатывания согласно МЭК 60947-4-2

Время охлаждения

для автоматического сброса

Расчетный рабочий ток I_e

AC-51

AC-53a

Выход обратного сигнала

Сигнал обратной связи: Сухой переключающий контакт, сигнальный контакт

Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1

Общие характеристики

Монтажное положение

Вертикальное (горизонтальная монтажная рейка, отвод двигателя снизу)

Монтаж

установка в ряд, расстояние см. на графике изменения характеристик

Зажимы Push-in

/Винтовые зажимы/кестий / гибкий / AWG

Длина снятия изоляции

Зажимы Push-in/Винтовые зажимы

Момент затяжки

Винтовые зажимы

Диапазон рабочих температур

Эксплуатация/Соблюдайте кривые

Хранение/транспортировка

Размеры Ш / В / Г

Расчетное напряжение изоляции

Расчетное импульсное напряжение

Изоляционные характеристики между управляющим входным и питаящим напряжением, цепью вспомогательного тока и силовой электрической цепью

Безопасное разделение (МЭК 60947-1/EN 50178) при рабочем напряжении ≤ 300 В AC

Базовая изоляция (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении 300 ... 500 В перем. тока

Безопасное разделение (EN 50178) при рабочем напряжении 300 ... 500 В AC

Изоляционные характеристики между управляющим входным и питаящим напряжением и цепью вспомогательного тока

Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В AC

Безопасное разделение (EN 50178) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В перем. тока

Степень загрязнения

Соответствие нормам / допуски

ATEX

PTB 07 ATEX 3145

Сертификат UL

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Безопасное отключение

Защита электродвигателя

Безопасное отключение

Performance Level (ISO 13849)

Безопасное отключение

Категория (ISO 13849)

РУССКИЙ

При отклонении в токах электродвигателя в ≥ 67 % (напр. обрыв фазы) электродвигатель отключается в течение 2 секунд.

6.2 Электродвигатель с тормозным механизмом

При подключении электродвигателя с тормозным механизмом (подключение в щитке клемм электродвигателя) тормозной механизм на 400 В перем. тока должен быть подключен к разъемам 2/T1 и 6/T3. Тормозной механизм с питанием 230 В перем. тока должен быть подключен к разъему 4/T2 и нулевой точке электродвигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Контроль тока электродвигателя должен быть повышен на значение номинального тока тормозного механизма. Установить его соответственно на комбинированном пускателе электродвигателя.

6.3 Подключение вспомогательных реле

Вспомогательные реле (например, PLC RSC 230UC/21, арт. №: 2966207) для управления внешними тормозными механизмами или обратной связью, например, с ПЛК подключать к разъемам 4/T2 и N установки.

7. График изменения характеристики (4 - 5)

С дополнительной информацией по теме "уходжение характеристики", "характеристика срабатывания" и по параметрам техники безопасности можно ознакомиться в техническом описании конкретного изделия на phoenixcontact.net/products.

8. Указания

ПОДСКАЗКА: Повреждение устройства

Подсоединять к клеммам MAN, RES, AUT только проводники, длина которых не превышает 30 м.

Обратная связь

Как только устройство обнаруживает ошибку или сигнализирует сообщение, срабатывает реле обратной связи, т.е. замыкается замыкающий контакт или размыкается размыкающий контакт. Такой принцип действия соответствует защитному выключателю или реле защиты электродвигателя.

Обратная связь служит только для сигнализации и не является частью защитной цепи. Поэтому она не входит в рассмотрение вопросов функциональной безопасности.

5.3 Параметрирование - настройка номинального тока

• Нажимать кнопку перезагрузки Reset более 6 с, чтобы перейти в рабочий режим "Параметрирование". Зеленый светодиод PWR мигнет один раз.

Для отличия от других рабочих состояний в режиме работы "Параметрирование" светодиоды отключаются на 0,3 с с интервалом в 2 с.

• С помощью 240°-потенциометра настроить номинальный ток привода.

Настройка номинального тока происходит 16-ступенчато. Четыре светодиода отображают заданный номинальный ток. (3)

• Сохраните значение повторным нажатием кнопки перезагрузки Reset (энергозависимая часть запоминающего устройства).

• При нажатии кнопки перезагрузки Reset более 2 с (но менее 6 с), на прояжении 3 с отображается заданный ток. Эта функция возможна только в случае, если 1) устройство не задействовано, 2) не имеется сбоев в устройстве.

6. Указания по применению

И Отключение напряжения питания цепи управления при включенном электродвигателе всегда связано с износом комбинированного пускателя электродвигателя.

Поэтому такое отключение следует применять только в том случае, если в течение всего срока службы системы ожидается не более 10000 отключений.

6.1 Распознавание симметрии

Токи электродвигателя замеряются на фазах L1 и L3 и контролируются на симметричность.

При отклонении в токах электродвигателя в ≥ 33 % электродвигатель отключается в течение 2 минут.

ТУРКÇE

Hata onayı

Manüel (reset düğmesi)

Lütfen cihazın üzerinde bulunan düğmeye basın.
Sıfırlama tuşuna 2 s den (yaklaşık) daha fazla bir süre basıldıında, cihaz hata durumuna geri döner.

Reset düğmesine 6 sn'den daha fazla bir süre basıldıında, cihaz "Parametre belirleme" moduna geçer.
Manüel (uzaktan onay noktası)
MAN ve RES klemmelerarasına bir düğme (N/O kontakt) bağlayın.
MAN girişinde bir pozitif kenar tespit edilmez bir onay tetiklenir. Yaklaşık 2 sn sonra bir negatif kenar tespit edilmezse, cihaz değiştirme sonrası bir hata durumu adapte veya onay devresinde bir hata oluştu demektir.

Otomatik

RES ve AUT klemmelerarasına bir elektrik bağlantısı kurun.
Motor koruması tetiklendikten ve arkasından soğutma gerçekleştiğinde, cihaz bir otomatik onayla gerçekleşir.

Reset geriliği RES klemensi üzerinden sağlanır.

Nominal kontrol besleme geriliği 24 V DC olan tiplerde, bu 24 V DC'dir.

NOT: cihazda hasar

MAN; RES ve AUT klemmelerine yalnızca maksimum 30 m uzunluğa sahip iletkenler bağlayın.

Reset geriliği RES klemensi üzerinden sağlanır.

Nominal kontrol besleme geriliği 24 V DC olan tiplerde, bu 24 V DC'dir.

NOT: cihazda hasar

MAN; RES ve AUT klemmelerine yalnızca maksimum 30 m uzunluğa sahip iletkenler bağlayın.

Reset geriliği RES klemensi üzerinden sağlanır.

Nominal kontrol besleme gerili

带换向功能的混合电机起动器

更多信息请参看 phoenixcontact.net/products 中的相关产品的文件。

1. 安全法规 / 安装说明

- 在设备上作业时, 请遵循国家安全与事故防范规定。
- 如无视这些安全规定则可能导致死亡, 严重人身伤害或对设备的损坏。
- 调试、安装、改造与更新仅可由专业电气工程师完成。
- 断开到模块的电源连接。
- 在急停应用场合下, 必须使用高层控制系统以避免设备自动重启。
- 在运行过程中, 电气开关设备的部件可能带有危险的电压。
- 在运行过程中不得从电动开关上取下保护盖。
- 将产品资料存放在安全的地方。
- 将电机用于 Ex 区域时, 请遵守适用的安全规定 (ATEX 指令 2014/34/EU)。
- 如果您使用“自动复位”模式, 则在控制信号仍存在的情况下, 冷却时间结束后会自动接通驱动器。冷却时间为 20 分钟。对于 Ex 区域中的应用, 禁止使用自动重启。
- 不得将设备暴露于任何超出操作指南中规定的机械或热影响之下。必要时将设备安装在一个具有合适保护等级的外壳中 (例如 IP54, 符合 IEC 60529/EN 60079-14 标准), 以防进水和电气损坏。如果存在粉尘, 则必须将设备安装在符合 EN 60079-14 要求的合适外壳内 (至少 IP64)。
- 根据安装说明书中的指示安装设备。不得接触设备内部的回路。
- 用户不得维修操作设备, 必须使用相当的设备对其进行更换。修理工作只能由制造商进行。
- 有关安全技术数据, 请参见本文献和证书 (EC 型检验证书, 必要时还可参考其它认证证书)。
- 驱动器已接通或正在接通时, 设备会执行一次功能诊断。此外, 熟悉相关标准的授权电工或有经验的工作人员可执行“电机过载保护”安全功能测试。在进行此项测试时, 电机必须向左或向右旋转 (正向或反向运转) 且导体中的电流中断 (例如通过取下 L1 或 L3 相中的保险丝)。之后混合电机起动器便会在 1.5 到 2 秒钟内关断驱动器。用于指示右转或左转的 LED 熄灭, ERR-LED 和继电器输出接通。
- 在安全相关的应用场合中, 使用访问保护来保护设备。
- 仅使用带 SELV/PELV 电压安全隔离的电源, 必须符合 EN 50178/VDE 0160 标准的要求 (SELV/PELV)。这样可防止初级和次级侧之间短路。
- 遵守安全相关应用中允许的最低负载电流要求:

 - ELR H5.../500AC-06 : ≥ 75 mA
 - ELR H5.../500AC-2 : ≥ 180 mA
 - ELR H5.../500AC-9 : ≥ 1.5 A

应用领域

- 对于可能发生粉尘爆炸的 21 区和 22 区中的电路, 必须确保连接到该电路上的设备符合 2D 或 3D 类的要求并已经过相关认证。
- 该产品适用于 A 类 (工业) 环境。如果将其用于 B 类 (住宅 / 居家) 环境, 则可能会导致无线电干扰。在此情况下, 用户有义务采取必要的预防措施。

2. 概述

带换向功能和电流监控的 3 相混合电机起动器可提供以下功能。

- 正向运转
- 反向运转
- 电机过载保护
- 用于 PLe 性能等级的急停

采用内部联锁回路和负载接线方式, 所需接线被降至最低。

3. 操作与显示 (I)

- 1 输入: 控制电源电压
- 2 控制输入: 正向 / 反向运转
- 3 ⊥ E: 正向 / 反向运转的基本
- 4 确认输入 MAN, RES, AUT
- 5 反馈
- 6 额定电流参数化的电位计
- 7 LED PWR: 控制电源电压
- 8 LED ERR: 信息 / 错误
- 9 LED L: 反向运转
- 10 LED R: 正向运转
- 11 复位按钮
- 12 3 相输出电压
- 13 3 相输入电压
- 14 用于固定到 DIN 导轨的金属锁扣

4. 连接注意事项

警告: 电击可能导致生命危险!
带电时请勿操作。

4.1 干线连接和缆线保护

- 连接 3 相网络时, 必须要注意终端标识。
- 必须通过符合 IEC 61131-2 标准的电源模块 (最大 5 % 残波) 提供控制电源电压和控制电压输入。
- 在使用长控制电缆的情况下, 为避免感性和容性耦合噪音, 我们建议使用屏蔽导线。

① 注意: 电气安全

螺钉连接:
仅用导线横截面相同的导线连接到接线点。

直接式连接:
一个接线上仅连接一条导线, 或使用具有相同导线横截面套管的导线。

5. 功能

5.1 状态和诊断指示灯

设备通过四个 LED 指示灯来显示运行状态。

在施加控制电源电压后, 所有的 LED 都会亮起一次以进行 LED 测试。

5.2 诊断功能

不同诊断功能使混合电机起动器可检测到多种内部故障和外部故障 (I/O 故障)。

检测到故障后, 设备会切换到安全关断状态。

您不能确认内部错误。它们保存在设备中, 之后设备再无法启动。

在出现外部故障的情况下, 需要确认故障以退出安全关断状态。

如果出现电源通路仍保持接通的信息, 则不需要进行确认。

说明: A = LED 熄灭 / E = LED 长亮 / B = LED 闪烁, 约 2 Hz (50:50) / Aut = 自动 / Man = 手动 / Nm = 不可行 / Ne = 不需要

中文						
状态	描述	PWR 绿色	ERR 红色	L 黄色	R	错误 确认
控制器或 I/O 设备的外部故障 (维护要求)	电机保护功能: 电机电流高于电机额定电流规格: 冷却时间延长 (20 分钟)					
反向运转中的故障	E	B	E	A	Aut	
正向运转中的故障	E	B	A	E	Aut	
2 分钟后, “L” 或 “R” 闪烁: 可进行手动复位						
反向运转中的故障	E	B	B	A	Man	
正向运转中的故障	E	B	A	B	Man	
恢复系统状态时出错: 2 分钟后可以手动确认。	E	B	B	B	Man	
对称性: 两台电机电流之间的差异超过 33 %。	E	B	A	A	Man	
阻断: 超过最大可测量电机电流 2 s。						
反向运转中的故障	E	B	B	A	Man	
正向运转中的故障	E	B	A	B	Man	

POLSKI						
Hybrydowy rozrusznik silnika z funkcją nawrotną						
Hybrydowy rozrusznik silnika z funkcją nawrotną						
Dalsze informacje znaleźć można w przynależającej do danego artykułu dokumentacji pod adresem internetowym phoenixcontact.net/products.						
1. Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa / Instrukcja instalacji						

- Przy wszystkich pracach przy urządzeniu należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących BHP.
- Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa może skutkować śmiercią, ciężkimi obrażeniami ciała, lub wysokimi szkodami rzecznymi!
- Do uruchamiania, montażu, zmiany i doposażenia upoważniony jest jedynie wykwalifikowany elektryk!
- Odłączyć moduł od napięcia.
- W przypadku aplikacji z układem zatrzymania awaryjnego nadzorowany sterownik zabezpiecza maszynę przed ponownym uruchomieniem!
- Podczas pracy części elektrycznych aparatów łączeniowych znajdują się pod niebezpiecznym napięciem!
- W trakcie eksploatacji elektrycznych urządzeń przełączających nie wolno usuwać pokryw ochronnych.
- Należy zachować dokumentację produktu.
- Uwzględnić przepisy bezpieczeństwa, wynikające z użytkowania w związku z silnikami w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dyrektywa ATEX 2014/34/UE).
- Przy zastosowaniu trybu pracy „automatyczny RESET”, po upływie czasu schładzania – o ile jeszcze występuje sygnał sterujący – napęd zostanie ponownie włączony. Czas schładzania wynosi 20 minut. Przy zastosowaniach w przestrzeniach ochrony przeciwwybuchowej automatyczne ponowne uruchomienie jest niedopuszczalne.
- Urządzenie nie może być poddawane obciążeniom mechanicznym ani termicznym, przekraczającym granice opisane w instrukcji obsługi. W celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym albo elektrycznym należy wykonać montaż do odpowiedniej obudowy o odpowiednim stopniu ochrony (n.p. IP54) zgodnie z IEC 60529 / EN 60529. W przypadku obecności płyt urządzanie musi zostać wbudowane w odpowiednią obudowę (co najmniej IP64) zgodnie z EN 60079-14.
- Zamontować urządzenie zgodnie ze wskazówkami opisanymi w instrukcji montażu. Ingerencja w obwody wewnętrzne urządzenia jest niedozwolona.
- Szczódre roboczy nie może być naprawiany przez użytkownika i musi zostać wymieniony na urządzenie tej samej wartości. Napraw dokonywać może tylko producent.
- Dane dotyczące techniki bezpieczeństwa funkcjonalnej zawarte są w niniejszej dokumentacji oraz w certyfikatach (świadectwie badania typu WE, ewentualnie innych aprobatach).
- Urządzenie podczas włączania napędu, wzgl. w stanie wyłączonym, przeprowadza diagnostykę funkcji. Dodatkowo elektryk, wzgl. specjalista zajmujący się odpowiednimi normami, może przeprowadzić kontrolę funkcji bezpieczeństwa „Ochrona silnika”. W celu przeprowadzenia tego testu napęd musi pracować z lewym wzgl. prawym obrotami i należy wtedy odciąć dopływ prądu jednej z żył (np. przez usunięcie bezpieczenek fazy L1 wzgl. L3). Hybrydowy rozrusznik silnika wyłącza wtedy napęd w ciągu 1,5 ... 2 s. Diody LED ruchu w lewo oraz ruchu w prawo gasną, a ERR-LED i wyjście informacji zwrotnej zostają ustawione.
- Przy zastosowaniach ukiernikowych na bezpieczeństwo zabezpieczyć urządzenie za pomocą ochrony przed dostępem.
- Należy używać wyłącznie zasilaczy z bezpieczną separacją z napięciem SELV / PELV zgodnym z EN 50178 / VDE 0160 (SELV / PELV). Wykluczone jest w nich zwarcie między stroną pierwotną a wtórną.
- W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem należy zwrócić uwagę na minimalny dopuszczalny prąd obciążenia:

 - ELR H5.../500AC-06: ≥ 75 mA
 - ELR H5.../500AC-2: ≥ 180 mA
 - ELR H5.../500AC-9: ≥ 1.5 A

Zakres stosowania

- Przy obwodach w przestrzeniach zagrożonych wybuchem stref 21 oraz 22 należy zapewnić, aby podłączone do tego obwodu środki robocze odpowiadały kategorii 2D lub 3D, albo były poświadczone.
- Jest to produkt przeznaczony dla środowiska A (przemysł). W środowisku B (gospodarstwo domowe) urządzenie może powodować niepożądane zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań.

2. Krótki opis

3-fazowy hybrydowy rozrusznik silnika z funkcją nawrotną i monitorowaniem prądu udostępniają następujące funkcje:

- Ruch w prawo
- Ruch w lewo
- Ochrona silnika przed przeciążeniem
- ZATRZYMANIE AWARYJNE do Performance Level PLe
- Ilość oprzewodowania jest redukowana do minimum przez wewnętrzny zintegrowany układ blokowania i oprzewodowanie obciążenia.
- 3. Elementy obsługi i wskazówkowe (I)**
- 1 Wejście: znamionowe napięcie sterowania
- 2 Wejście sterujące: ruch w prawo/lewo
- 3 ⊥ E: punkt odniesienia ruch w prawo/lewo
- 4 Wejścia sterujące MAN, RES, AUT
- 5 Sygnał zwrotu
- 6 Potencjometr do parametryzacji prądu znamionowego
- 7 LED PWR: znamionowe napięcie sterowania
- 8 LED ERR: komunikat o błędzie
- 9 LED L: ruch w lewo
- 10 LED R: ruch w prawo
- 11 Przycisk Reset
- 12 3-fazowe napięcie wyjściowe
- 13 3-fazowe napięcie wejściowe
- 14 Metalowa kłódka do zamocowania na szynie nośnej

POLSKI						
4. Wskazówki dotyczące przyłączania						

- OSTRZEŻENIE:** zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!

Nigdy nie pracować przy przyłożonym napięciu!

4.1 Przyłącze do sieci i ochrona przed przewodami

- Przy przyłączaniu sieci 3-fazowej koniecznie uwzględnić oznaczenia złączek i przewodów dotyczących BHP.
- Eksplloatować wejścia znamionowego napięcia sterowania i napięcia sterującego z modułami zasilania IEC-EN61131-2 (maks. 5% tężnienia szczepiącego).
- Aby przy długich przewodach sterujących uniknąć indukcyjnego lub pojemnościowego wprowadzania impulsów zakłócających, zalecamy stosowanie przewodów ekranowanych.

① UWAGA: bezpieczeństwo elektryczne

- Złączki śrubowe:
Do jednego punktu złączkowego podłączać tylko przewody o takim samym przekroju.
- Przyłącze Push-in:
Do jednego punktu złączkowego podłączać tylko jeden przewód lub zastosować tuleje żywote dla przewodów o takim samym przekroju.

5. Funkcja

5.1 Wskazówki stanu i diagnostyczne

W sumie cztery kontrolki LED wskazują stan robocze urządzenia.
Po przyłączeniu znamionowego napięcia sterowania zaswieci się raz wszystkie diody LED jako test LED.

5.2 Funkcja diagnostyki

Za pomocą różnych funkcji diagnostycznych hybrydowy rozrusznik silnika jest w stanie rozpoznawać wiele wewnętrznych błędów oraz błędów zewnętrznych (błędy w periferii).
Przy rozpoznanych błędach urządzenie znajduje się w bezpiecznym wyłączonym stanie.
Nie można potwierdzić błędów wewnętrznych. Zapisują się one w urządzeniu. W wyniku tego nie można ponownie uruchomić urządzenia.
Przy błędach zewnętrznych do opuszczenia bezpiecznego wyłączonego stanu wymagane jest skwitowanie błędu.
Przy komunikacji ścieżka przekazu mocy pozostaje włączona. Kwitowanie nie jest konieczne.
Wyjaśnienie: A = LED wyłączona / E = LED świeci światłem ciągłym / B = LED migła z ok 2 Hz (50:50) / Aut = Automatyczne / Man = Ręczne / Nm = Niemożliwe / Ne = Niewymagane

Stan	Opis	PWR Zielony	ERR Czerwony	L Żółty	R Biały	Kwiatownie nie błędów

<tbl_r cells="7"

错误确认
手动 (复位键)
按下设备正面的复位键。
按住复位键超过 2 秒 (大约), 设备便返回错误状态。
按住复位键超过 6 秒会使设备切换至“参数化”模式。
手动 (远程确认点)
连接 MAN 和 RES 端子之间的按钮 (N/O 触点)。
一旦在 MAN 输入处检测到正沿, 就会触发确认。如果在约 2 秒后没有检测到负沿, 设备就会进入故障模式, 因为确认电路中可能出现了故障。
自动
在 RES 和 AUT 端子之间建立电气连接。
接触电机保护并冷却后, 设备会自动执行确认。

i RES 端子提供用于复位的电压。
额定控制电源电压为 24 V DC, 此处电压也是 24 V DC。

注意 : 设备损坏
仅将导线连接到端子 MAN, RES 和 AUT (最多 30 m 长)。

反馈
一旦设备检测到故障并发出信息, 复归继电器便会切换, 就是说 N/O 触点关闭或 N/C 触点打开。该动作与电机保护开关或电机保护继电器的动作相同。

i 反馈仅用作信号发送目的, 并不是安全链的一部分。因此未包括在安全注意事项中。

5.3 参数化 - 额定电流设置

- 按住复位键超过 6 秒便会切换至“参数设置”模式。绿色 PWR LED 闪烁一次。
- 在参数化模式中, LED 每 2 秒便会关闭 0.3 秒, 以将该模式与其它操作模式区别开来。
- 使用 240° 电位计来设置额定驱动电流。额定电流指定了 16 个阶段。四个 LED 会显示设置的电流。(图)
- 再次按住复位键便可保存该数值 (数据存储器非易失性区域)。
- 按住复位键超过 2 秒 (不超过 6 秒) 便可显示设置电流 3 秒。该功能只在下列情况下可用: 1) 设备未激活, 且 2) 设备上没有故障。

6. 应用备注

i 通过受控电机关闭控制电压供应会导致混合电机起动器磨损。
如果在系统整个使用寿命期间预计不会超过 10,000 次关断, 才可使用这种类型的关断方式。

6.1 对称检测

电机电流在 L1 和 L3 相下测得, 并对其对称性进行监控。
如果电机电流偏差超过 $\geq 33\%$, 则电机会在 2 分钟之内关断。
如果电机电流偏差超过 $\geq 67\%$ (例如相位故障), 则电机会在 2 秒内关断。

6.2 带制动器的电机

如果连接有带制动器的电机 (连接在电动机接线板中), 则 400 V AC 制动器必须连接到 2/T1 和 6/T3 端子。230 V AC 制动器必须连接到 4/T2 端子和电机差点。

注意
将电机电流监控提高至额定制动器电流。必须在混合电机起动器上进行相应的设置。

6.3 辅助继电器连接
辅助继电器 (例如 PLC RSC 230UC/21, 订货号: 2966207) 用于激活外部制动器或向 PLC 发送确认, 它必须连接到 4T2 和系统的 N 接口上。

7. 衰减曲线 (4) - (5)

有关衰减、跳闸特性和安全参数的附加信息, 请见 phoenixcontact.net/products 下各产品的数据手册。

技术数据

设备电源	Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_s
控制电源电压范围	24 V DC ... 30 V DC
额定控制电源电流 I_s	40 mA
控制输入右侧 / 左侧	
额定操作电压 U_c	24 V DC
额定操作电流 I_c	5 mA
开关电平	< 5 V DC
典型关闭时间	< 30 ms
交流输出	
额定工作电压 U_a	500 V AC (50/60 Hz)
负载电流范围	75 mA ... 600 mA / 180 mA ... 2,4 A / 1,5 A ... 9 A
符合 IEC 60947-4-2 标准的动作特性	Klasa 10A / Klasa 10A / Klasa 10A
冷却时间	20 min. / 20 min. / 20 min.
额定操作电流 I_e	0,6 A / 2,4 A / 9 A
	0,6 A / 2,4 A / 6,5 A
确认输出	
符合 IEC 60947-5-1 标准要求的开关容量	3 A (230 V, AC15) 2 A (24 V, DC13)
一般参数	
安装位置	垂直 (水平 DIN 导轨, 下电机输出)
安装	可并列安装, 间距请见降低额定值
直插式连接	/ 螺钉连接刚性导线 / 柔性导线 / AWG
剥线长度	直插式连接 / 螺钉连接
紧固力矩	螺钉连接
环境温度范围	操作注意降低值 存储 / 运输
尺寸 宽度 / 高度 / 深度	
额定绝缘电压	
额定过电压	
控制输入和控制电源电压以及辅助电路至主电路的绝缘特性	
安全绝缘 (IEC 60947-1/EN 50178), 适用于 ≤ 300 V AC 的工作电压	Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego, napięciem zasilania sterowania i obwodem pomocniczym do obwodu głównego
基本绝缘 (IEC 60947-1), 适用于工作电压 300 ... 500 V AC	Bezpieczna separacja (IEC 60947-1/EN 50178) przy napięciu roboczym ≤ 300 V AC
安全绝缘 (EN 50178), 适用于工作电压 300 ... 500 V AC	Izolacja podstawowa (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym 300 ... 500 V AC
控制输入和控制电源电压至辅助电路之间的绝缘特性	Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym 300 ... 500 V AC
安全绝缘 (IEC 60947-1), ≤ 300 V AC 的辅助电路中	Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego i napięciem zasilania sterowania do obwodu pomocniczego
安全绝缘 (EN 50178), ≤ 300 V AC 的辅助电路中	Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC
污染等级	
符合性 / 认证	Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC
ATEX	2
UL 认证	Ex II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]; Ex II (2) D [Ex t] [Ex p]
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)	NLX.E228652
Performance Level (ISO 13849)	≤ 3
类别 (ISO 13849)	2

Dane techniczne

Zasilanie urządzenia	24 V DC
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_s	19,2 V DC ... 30 V DC
Zakres napięcia zasilania sterowania	40 mA
Nominalny sterujący prąd zasilania I_s	
Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo"	24 V DC
Prąd znamionowy uruchomienia U_c	5 mA
Prąd znamionowy uruchomienia I_c	< 5 V DC
Wymiary sygnałów	< 30 ms
Wyjście prądu przemiennego (AC)	
Znamionowe napięcie robocze U_e	500 V AC (50/60 Hz)
Zakres prądu obciążenia	75 mA ... 600 mA / 180 mA ... 2,4 A / 1,5 A ... 9 A
Charakterystyka wyzwalania wg IEC 60947-4-2	Klasa 10A / Klasa 10A / Klasa 10A
Czas chłodzenia	20 min. / 20 min. / 20 min.
Pomiarowe natężenie robocze I_e	0,6 A / 2,4 A / 9 A
	0,6 A / 2,4 A / 6,5 A
Wyjście sygnałów zwrotnych	3 A (230 V, AC15) 2 A (24 V, DC13)
Sygnal zwrotny: bezpotencjałowy styk zestyku przełącznego, styk sygnałowy	
Zdolność łączenia wg IEC 60947-5-1	
Dane ogólne	
Pozycja zabudowy	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² / 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² / 24 ... 14
Montaż	10 mm / 8 mm
zaciski Push-in	zaczepki śrubowesztywy / gętki / AWG
Długość usuwanej izolacji	zaczepki Push-in/zaczepki śrubowe
Moment rozruchowy	Zaczepki śrubowe
Zakres temperatury otoczenia	Praca Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności Składanie/transport
Wymiary Szer. / Wys. / Gr.	
Znamionowe napięcie izolacji	
Znamionowe napięcie udarowe	
Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego, napięciem zasilania sterowania i obwodem pomocniczym do obwodu głównego	
Bezpieczna separacja (IEC 60947-1/EN 50178) przy napięciu roboczym ≤ 300 V AC	
Izolacja podstawowa (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym 300 ... 500 V AC	
Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym 300 ... 500 V AC	
Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego i napięciem zasilania sterowania do obwodu pomocniczego	
Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC	
Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC	
Stopień zabrudzenia	2
Zgodność / świadectwa dopuszczenia	Ex II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]; Ex II (2) D [Ex t] [Ex p]
ATEX	PTB 07 ATEX 3145
Dopuszczenie UL	NLX.E228652
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)	≤ 3
Performance Level (ISO 13849)	2
Kategoria (ISO 13849)	$\leq e$
	≤ 3

Kwitowanie błędów

Ręczne (przycisk resetu)

Wcisnąć przycisk resetu z przodu urządzenia.

Po naciśnięciu przycisku resetu przez ponad 2 s urządzenie znowu przyjmie stan błędu.

Po naciśnięciu przycisku resetu przez ponad 6 s, urządzenie przejdzie w tryb pracy „parametryzacja”.

Ręczne (stanowisko obsługi zdalnego kwitowania)

Podłączając między złączkami szynowymi MAN i RES przycisk (zwieracz).

Kwitowanie jest wyzwalane, jeżeli na wejściu MAN stwierdzone zostanie dodatnie zbocze. Jeżeli po upływie ok. 2 s nie stwierdzono zostanie ujemne zbocze, urządzenie ponownie przyjmie stan błędu, ponieważ nie się wykluje manipulacji lub defektu w obwodzie kwitowania.

Automatyczne

Utworzyc połączenie elektryczne między złączkami szynowymi RES i AUT.

Po reakcji nadzoru ochrony silnika i następującego po tym schłodzenia, urządzenie dokonuje automatycznego kwitowania.

6.2 Silnik z hamulem

Podłączając silnik z hamulcem (zaczep na płytce ze złączkami), należy podłączyć hamulec 400 V AC do zacisków 2/T1 i 6/T3. Hamulec 230 V AC należy podłączyć do zacisków 4/T2 oraz punktu gwiazdowego silnika.

UWAGA

Podwyższyć nadzór prądu silnika o prąd znamionowy hamulca. Ustawić go odpowiednio na hybrydowym rozruszniku silnika.

6.3 Przyłączenie przekaźników pomocniczych

Przekaźniki pomocnicze (np. PLC RSC 230UC/21, Nr kat.: 2966207) do wysterowywania zewnętrznych hamulców lub informacji zwrotnych np. do PLC, należy przyłączyć do zacisków 4/T2 i N instalacji.

7. Krzywa redukcyjna (4) - (5)

Dalsze informacje na temat obniżenia parametrów, charakterystyki wyzwalania oraz parametrów bezpieczeństwa funkcjonalnego można znaleźć w przekształceniach do danego artykułu karcie charakterystyki pod adresem internetowym phoenix-contact.net/products.

8. Odpowiednie bezpieczenstwo

Utworzyc połączenie elektryczne między złączkami szynowymi RES i AUT.

Po reakcji nadzoru ochrony silnika i następującego po tym schłodzenia, urządzenie dokonuje automatycznego kwitowania.

9. UL 注意事项

警告 : 触电和火灾危险

分支电路保护装置的打开可能意味着中断了故障电流。

为减少火灾或触电危险, 应检查控制器的载流部件和其他部件, 如果损坏, 则予以更换。

不遵守使用说明会导致死亡、严重人身伤害或设备损坏。

10. 注意

使用准许用于 75 °C 以上的铜缆。

设备设计用于“低电压、能源受限、隔离电源”的情况。

11. SCCR (单独安装和组安装)

适用于可以传输不超过 5 kA 有效值对称电流的回路, 使用 20 A RK5 级保险丝 (协调类型 1) 进行保护时最大不超过 500 V。

适用于可以传输不超过 100 kA 有效值对称电流的回路, 使用 30 A J 级或 CC 级保险丝 (协调类型 1) 进行保护时最大不超过 500 V。

FLA | 0,6 A (500 V AC) / 2,4 A (500 V AC) / 6,5 A (500 V AC)

Rodzaj przyporządkowania 1

24 V DC | 1,5 A / 400 V

Rodzaj przyporządkowania 1

30 A CC / 30 kA / 500 V

Rodzaj przyporządkowania 1

16 A FA (6,3 x 32 mm) / 1,5 kA / 500 V

Rodzaj przyporządkowania 2