

ESPAÑOL**Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación, (SPD clase II, tipo 2)**

- Para redes de 4 conductores (L1, L2, L3, PEN)
- Para sistemas TN-C

1. Advertencias de seguridad**ADVERTENCIA**

Únicamente el personal especializado y con la cualificación adecuada podrá efectuar la instalación, la puesta en servicio y las pruebas periódicas. A tal efecto, deben cumplirse las respectivas normas del país.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de incendio

- Antes de la instalación, compruebe si el aparato presenta desperfectos externos. Si presenta desperfectos, el aparato no deberá ser utilizado.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que la tensión máxima de servicio de la instalación no sobrepase la tensión constante máxima Uc.

2. Conexión

En transiciones de zonas de protección se requiere obligatoriamente el cable de conexión S_d. Utilice una sección transversal mínima de 6 mm². (2) - (3)

① Cableado en forma de V

② Cableado de derivación

2.1 Ejemplo de aplicación (2) - (3)

- en el sistema TN-C

2.2 Longitudes de cable (4)

Tienda los cables de conexión en dispositivos de protección contra sobretensiones (SPDs) con la menor longitud posible, evitando roces y usando los mayores radios de curvatura posibles. Así se obtendrá una protección óptima contra sobretensiones.

DIN VDE 0100-534	① b	≤ 0,5 m preferentemente
IEC 60364-5-53	② a + b	≤ 0,5 m preferentemente

* Barra equipotencial

2.3 Fusible previo (5)

- Tenga en cuenta los datos del fusible previo en la aplicación correspondiente.
- En caso de realizar conexiones de derivación, los cables de conexión deben estar dimensionados para cortocircuitos y derivaciones a tierra, no para corriente de servicio ni sobre-carga. Las secciones especificadas hacen referencia a cables de cobre aislados con PVC.
- En caso de fusibles previos > 200 A, no se puede embornar suficiente sección para el caso de cortocircuito y derivación a tierra, en relación con cables de cobre aislados con PVC. Por ello, asegure esta área con medidas especiales para el tendido de cables de conexión protegidos frente a cortocircuitos y derivaciones a tierra. Evite el contacto entre cables o con piezas que conducen corriente, p. ej. empleando espaciadores o cables con elevada estabilidad térmica (p. ej. cables aislados VPE/EPR).

2.4 Conexión de conductores para cableado en forma de V (6)**3. Contacto de indicación remota (7)**

El artículo "VAL-SEC-T2...-FM" tiene un contacto de indicación remota.

4. Indicación de estado (8)

Si en el indicador de estado se ve un cambio de color de verde a rojo, el conector estará dañado.

- Cambie el conector por otro del mismo tipo.
- Para ello, haga palanca con un destornillador en el conector y extraigalo del elemento de base. (9)
- Si el elemento de base está dañado, deberá cambiar el producto completo.

5. Medición de aislamiento

- Antes de hacer una medición de aislamiento en la instalación, desenchufe la protección enchufable. De lo contrario, pueden producirse mediciones erróneas.
- Una vez concluida la medición de aislamiento, vuelva a insertar la protección enchufable en el elemento de base.

ITALIANO**Protezione contro le sovratensioni per gli alimentatori (classe SPD II, tipo 2)**

- Per reti a 4 conduttori (L1, L2, L3, PEN)
- Per sistemi TN-C

1. Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA: L'installazione, la messa in servizio e le verifiche periodiche devono essere eseguite solo da personale tecnico adeguatamente qualificato. Per queste operazioni, rispettare le rispettive norme specifiche del paese.

AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di incendi

- Prima dell'installazione, verificare che il dispositivo non presenti danni esterni. Se il dispositivo è difettoso non deve essere utilizzato.

IMPORTANTE: Fare attenzione che la tensione di esercizio massima dell'impianto non superi la tensione permanente massima Uc.

2. Collegamento

Nelle giunzioni tra zone di protezione il cavo di connessione S_d è strettamente necessario. Utilizzare una sezione minima di 6 mm². (2) - (3)

① Cablaggio a forma di V

② Cablaggio di diramazione

2.1 Esempio applicativo (2) - (3)

- nel sistema TN-C

2.2 Lunghezze dei cavi (4)

Posare i cavi di connessione ai dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) con il percorso più breve possibile, senza anelli e con raggi di curvatura il più possibile ampi. In questo modo si ottiene una protezione ottimale contro le sovratensioni.

DIN VDE 0100-534	① b	≤ 0,5 m preferito
IEC 60364-5-53	② a + b	≤ 0,5 m preferito

* Barra equipotencial

2.3 Prefusibile (5)

- Rispettare le informazioni sul prefusibile nelle relative applicazioni.
- In caso di cablaggio di derivazione, i cavi di collegamento e le relative sezioni devono essere concepiti solo per cortocircuiti e corti verso terra, e non per la corrente di esercizio o il sovraccarico. Le sezioni indicate si riferiscono ai cavi in rame con isolamento in PVC.
- Per quanto riguarda i cavi in rame con isolamento in PVC, con i prefusibili > 200 A può non esser disponibile la sezione sufficiente per cortocircuiti e corti verso terra. In questo caso garantire con le apposite misure una posa a prova di cortocircuiti e corti verso terra dei cavi di connessione. Evitare che i cavi siano a contatto tra loro o siano a contatto con componenti conduttori, p. ex. à l'aide d'entretoises ou en utilisant des câbles d'une stabilité thermique supérieure (câbles isolés XLPE / EPR, p. ex.).

2.4 Collegamento linee con cablaggio a V (6)**3. Contatto FM (7)**

L'articolo «VAL-SEC-T2...-FM» presenta un contatto FM.

4. Segnalazione stato (8)

Se si riscontra un cambiamento di colore del LED di diagnosi e di stato (da verde a rosso), significa che il connettore è danneggiato.

- Sostituire il connettore con un connettore dello stesso tipo.
- Per fare ciò, sollevare il connettore maschio con l'ausilio di un cacciavite ed estrarlo dall'elemento base. (9)
- Se l'elemento base è danneggiato, sostituire completamente il prodotto.

5. Misurazione dell'isolamento

- Collegare la spina di protezione prima di eseguire le misurazioni dell'isolamento nell'impianto. In caso contrario è possibile che si verifichino errori di misurazione.
- Dopo la misurazione dell'isolamento reinserire la spina di protezione nell'elemento base.

FRANÇAIS**Protection antisurtension pour l'alimentation (SPD classe II, type 2)**

- Pour réseaux à 4 conducteurs (L1, L2, L3, PEN)
- Pour systèmes TN-C

1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT : L'installation, la mise en service et les vérifications périodiques doivent être effectuées uniquement par du personnel technique qualifié. Respectez les normes spécifiques du pays.

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique et risque d'incendie

- Avant l'installation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs. Si l'appareil est défectueux, il ne doit pas être utilisé.

IMPORTANT : Veiller à ce que la tension maximum de service de l'installation ne dépasse pas la tension permanente maximum Uc.

2. Raccordement

Nelle jonctions tra zone di protezione il cavo di connessione S_d è strettamente necessario. Utilizzare una sezione minima di 6 mm². (2) - (3)

① Cablage en V

② Cablage en dérivation

2.1 Exemple d'application (2) - (3)

- dans système TN-C

2.2 Longueurs de ligne (4)

Les câbles de raccordement posés sur les appareils de protection contre les surtensions (SPD) doivent être aussi courts que possible, sans boucle, et présenter, si possible, des rayons de courbure élevés.

DIN VDE 0100-534	① b	de préférence ≤ 0,5 m
IEC 60364-5-53	② a + b	de préférence ≤ 0,5 m

* Barre d'équipotentialité

2.3 Fusible en amont (5)

- Les indications relatives au fusible en amont sont à prendre en compte dans l'application correspondante.
- En cas de cablage en dérivation, les câbles de raccordement et les sections doivent être conçus seulement pour les cas de défaut à la terre ou de court-circuit, pas pour le courant de service et la surcharge. Les sections indiquées se rapportent à des câbles en cuivre avec isolation en PVC.
- En présence de fusibles en amont > 200 A, la section serrée des câbles avec isolation en PVC est insuffisante pour les cas de défaut à la terre ou de court-circuit. Assurer par conséquent de prendre les mesures spéciales nécessaires dans cette zone pour que la pose des câbles de raccordement soit sécurisée contre les court-circuits et les défauts à la terre. Éviter tout contact mutuel des câbles ou tout contact avec des pièces conductrices, p. ex. à l'aide d'entretoises ou en utilisant des câbles d'une stabilité thermique supérieure (câbles isolés XLPE / EPR, p. ex.).

2.4 Raccordement du câble avec câblage en V (6)**3. Contact de signalisation à distance (7)**

L'article «VAL-SEC-T2...-FM» est équipé d'un contact de signalisation à distance.

4. Affichage d'état (8)

Si la couleur du voyant de diagnostic et d'état passe du vert au rouge, le connecteur est endommagé.

- Remplacer le connecteur par un connecteur de même type.
- Pour cela, faites sortir le connecteur de l'élément de base à l'aide d'un tournevis. (9)
- Si l'élément de base est endommagé, il convient de remplacer complètement le produit.

5. Mesure d'isolation

- Retirez la fiche de protection de l'installation avant d'effectuer une mesure de l'isolation. Dans le cas contraire, des erreurs de mesure sont possibles.
- Insérer à nouveau la fiche de protection dans son embase après avoir mesuré l'isolation dans l'élément de base.

ENGLISH**Surge protection for the power supply (SPD Class II, Type 2)**

- For 4-conductor networks (L1, L2, L3, PEN)
- For TN-C systems

1. Safety notes

WARNING: Installation, startup, and recurring inspections may only be carried out by qualified personnel. The relevant country-specific regulations must be observed.

WARNING: Risk of electric shock and fire

- Check the device for external damage before installation. If the device is defective, it must not be used.

NOTE: Ensure that the system's maximum operating voltage does not exceed the highest continuous voltage Uc.

2. Connecting

Where protection zones are crossed, S_d connecting cable is essential. Use a cross-section of at least 6 mm². (2) - (3)

① V-shaped wiring

② Stub wiring

2.1 Application example (2) - (3)

- in the TN-C system

2.2 Cable lengths (4)

- Lay the output cables to the surge protective devices (SPDs) as short as possible, without loops, and with the largest possible bending radii. This achieves optimal surge protection.

DIN VDE 0100-534	① b	≤ 0,5 m recommended
IEC 60364-5-53	② a + b	≤ 0,5 m recommended

* Equipotential bonding strip

2.3 Backup fuse (5)

- Follow the specifications for backup fuse in the respective application.
- For parallel connections, the connection cables and cross-sections only have to be designed for short circuits and ground faults, not for operating currents and overload. The cross-sections specified refer to PVC isolated copper cables.
- For pre-fuses > 200 A in relation to PVC isolated cables, it is not possible to clamp a sufficient cross-section for short circuit and ground faults. Special measures must therefore be implemented in this area for short-circuit and ground fault protection. Prevent the cables from touching each other or touching conductive components, e.g. by using spacers, or use cables with increased temperature stability (e.g. VPE/EPR isolated cables).

2.4 Conductor connection for V-shaped wiring (6)**3. Remote indication contact (7)**

Item "VAL-SEC-T2...-FM" has a remote indication contact.

4. Status indicator (8)

If the color of

中文

用于电源的电涌保护 (SPD II 级, 2类)

- 用于 4 线网络 (L1, L2, L3, PEN)

- 用于 TN-C 系统

1. 安全提示

警告: 安装、调试和定期检查仅允许由电气专业人员进行。必须遵守相关国家的法规。
警告: 触电和火灾危险
- 安装前请务必检查设备是否有外部破损。如设备有缺陷, 则不得使用。

注意: 请确保系统的最大工作电压不得超过最高持续电压 U_c 。

2. 连接

① V型接线
② 短接线

2.1 应用示例 (② - ③)

- 在 TN-C 系统中

2.2 电缆长度 (④)

• 连接至电涌保护装置 (SPD) 的输出电缆应尽可能短, 在敷设时应注意避免形成回路并尽可能使用弯曲半径最大的电缆。只有这样才能达到最佳的电涌保护。

DIN VDE 0100-534	① b	$\leq 0.5 \text{ m}$ (推荐)
IEC 60364-5-53	② a + b	$\leq 0.5 \text{ m}$ (推荐)

* 均压等电位连接

2.3 后备保险丝 (⑤)

- 注意相关应用中备用保险丝的规格。
- 对于并行连接, 连接电缆和横截面仅需针对短路和接地故障设计, 而不考虑工作电流和过载。规定的横截面参考 PVC 绝缘铜缆。
- 对于前置保险丝 $> 200 \text{ A}$ 的 PVC 绝缘电缆, 无法夹接横截面足够大的导线以防止短路和接地故障。因此在此区域内必须采取特殊措施, 以实现短路和接地故障保护。防止电缆相互接触或接触其他导电部件, 例如可以使用间隔带或使用具有增强的温度稳定性的电缆 (例如 VPE/EPR 绝缘电缆)。

2.4 V 形接线的导线连接 (⑥)

产品 "VAL-SEC-T2...-FM" 带有远程指示触点。

4. 状态显示 (⑧)

如果状态指示灯的颜色由绿色变为红色, 则表示插头损坏。

- 请用相同类型的插头替换破损插头。
- 为此请用一把螺丝刀将插头从基座中撬出。(⑨)
- 如果基座损坏, 则必须更换整个产品。

5. 绝缘测试

- 在进行系统绝缘测试之前, 请断开保护插头。否则可能导致测量出错。
- 在完成绝缘测试后, 重新将保护插头插到基座中。

POLSKI

Ochrona przed przepięciami do zasilaczy (SPD Class II, typ 2)

- Do sieci 4-przewodowych (L1 L2, L3, PEN)
- Do systemów TN-C

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:

Instalacjami, uruchomieniem i kontrolą okresową może wykonywać tylko odpowiednio wykwalifikowany personel specjalistyczny. Należy przy tym przestrzegać właściwych przepisów krajowych.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego i pożaru

- Przed przyłączeniem urządzenie należy skontrolować pod kątem zewnętrznych oznak uszkodzenia. Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń.

UWAGA: Zwróć uwagę, aby maksymalne napięcie robocze instalacji nie przekraczało najwyższej napięcia ciągłego U_c .

2. Podłączanie

W W przesieciach między strefami ochronnymi przewód przyłączeniowy S_+ jest wymagany. Stosować przekrój minimalny 6 mm^2 . (② - ③)

① Oprzewodowanie w kształcie V

② Oprzewodowanie odgałęźne

2.1 Przykład aplikacji (② - ③)

- w systemie TN-C

2.2 Długość przewodów (④)

- Umożliwić przewody przyłączeniowe do urządzeń zabezpieczających (SPD) jak najkrócej, bez pętli, z możliwie jak największymi promieniami gęścia. Pozwala to uzyskać optymalną ochronę przed przepięciami.

DIN VDE 0100-534 ① b preferowane $\leq 0.5 \text{ m}$ IEC 60364-5-53 ② a + b preferowane $\leq 0.5 \text{ m}$

* Szyna wyrównania potencjałów

2.3 Bezpieczeństwo wstępny (⑤)

- Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwa wstępny w odpowiedniej aplikacji.
- Przy oprzewodowaniu odgałęźnym przewody i przejście przyłączeniowe muszą być zaplanowane jedynie na wypadek zwarcia i zwarcia doziemnego, nie dla prądu roboczego i przeciżenia. Podane przejście dotyczy kabli miedzianych w izolacji z PVC.

- W przypadku bezpieczników $> 200 \text{ A}$ może wystąpić sytuacja, w odniesieniu do kabli miedzianych w izolacji PCW, że zaciśnięty przekrój będzie niewystarczający na wypadek zwarcia i zwarcia doziemnego, nie dla prądu roboczego i przeciżenia. Dlatego w tym miejscu należy podjąć szczegółowe środki w celu ułożenia przewodów przyłączeniowych w sposób odporny na zwarcie i doziemienie. Nie dopuścić do wzajemnego kontaktu przewodów lub dotykania elementów przewodzących, np. poprzez zastosowanie elementów dystansujących lub użyć przewodów zwiększonej stabilności termicznej (np. przewody z izolacją VPE/EPR).

2.4 Podłączanie przewodu przy oprzewodowaniu w formie V (⑥)

3. Styk zdalnej sygnalizacji (⑦)

Artykuł „VAL-SEC-T2...-FM” posiada zestaw komunikacji zdalnej.

4. Wskaźnik stanu (⑧)

Jeśli można wskaźnik stanu zmieni kolor z zielonego na czerwony, oznacza to, że wtyczka jest uszkodzona.

- Wymień wtyk na nowy tego samego typu.
- W tym celu należy wydjąć wtyczkę śrubokrętem z elementu podstawowego. (⑩)

Jeżeli element podstawowy jest uszkodzony, należy całkowicie wymienić produkt.

5. Pomiar izolacji

- Pred przystąpieniem do pomiaru izolacji instalacji należy wyjąć wtyk ochronny. W przeciwnym razie może prowadzić do uszkodzenia nieprawidłowych wyników pomiaru.
- Po zakończeniu pomiaru ponownie włożyć wtyk ochronny w element podstawowy.

2.5 Podłączenie przewodu przy oprzewodowaniu w formie V (⑥)

3. Kontakt dinstancji, sygnału (⑦)

Izdele "VAL-SEC-T2...-FM" snaženo kontaktom dinstancjiowej sygnalizacji.

4. Indikator состояния (⑧)

Если отчетливо видно изменение цвета индикатора состояния с зеленого на красного, значит штекер поврежден.

- Заменить штекер штекером того же типа.
- Для этого с помощью отвертки извлечь штекер из базового элемента. (⑩)
- В случае повреждения базового элемента необходима замена всего изделия.

5. Измерение сопротивления изоляции

- Пред измерением сопротивления изоляции в установке вытащить защитный штекер. В противном случае возможны ошибки измерений.
- После измерения сопротивления изоляции установить защитный штекер назад в базовый элемент.

РУССКИЙ

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для источников питания (SPD класс II, тип 2)

- Для сетей 4-проводовых (L1 L2, L3, PEN)
- Для систем TN-C

1. Всказовки dotyczące bezpieczeństwa

ОСТОРОЖНО:

Instalacjami, uruchomieniem i kontrolą okresową może wykonywać tylko odpowiednio wykwalifikowany personel specjalistyczny. Należy przy tym przestrzegać właściwych przepisów krajowych.

ОСТОРОЖНО: Niebezpieczeństwo elektrycznego udara i pożaru

- Przed przyłączeniem urządzenie należy skontrolować pod kątem zewnętrznych oznak uszkodzenia. Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń.

ОСТОРОЖНО: Опасность электрического удара и пожара

- Перед монтажом проверить устройство на внешнюю повреждение. Если устройство имеет дефекты, использовать его нельзя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следить за тем, чтобы максимальное рабочее напряжение установки не превышало максимальное напряжение при длительной нагрузке U_c

2. Podłączenie

W W przesieciach między strefami ochronnymi przewód przyłączeniowy S_+ jest wymagany. Stosować przekrój minimalny 6 mm^2 . (② - ③)

2.1 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.2 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.3 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.4 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.5 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.6 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.7 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.8 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.9 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.10 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.11 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.12 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.13 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.14 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.15 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.16 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.17 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.18 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.19 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.20 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm^2 . (② - ③)

2.21 Podłączenie

На границахзащитных зон обязательно требуется соединительный кабель S_+ . Использовать кабели с минималь