

Instrucciones de montaje VARIOSUB Elemento de conexión hembra RJ45 Freenet

Important

Para garantizar que los contactos sean seguros, la sección del conductor debe estar dentro del rango de AWG 24 ... 22.

1 Conexión

- Pele el cable, incluída la pantalla, aproximadamente 25 mm.
- Introduzca el cable en el montante apantallado 1 del elemento de conexión hembra de forma que el montante apantallado esté entre la pantalla y la envoltura exterior del cable (fig. 1).
- Sujete el cable con el sujetacables adjunto al dispositivo anti-flojamiento 2 (fig. 2 y fig. 3).
- Coloque los hilos y póngalos en el retenedor según la asignación de conectores de la tabla 1. Corte los hilos con un cortador lateral justo después del retenedor. (fig. 2 y fig. 3)
- Encastre los dos enganches en la ranura del elemento de conexión hembra (fig. 4 A).
- Abata los enganches en los retenedores (fig. 4 B).
- Retire de la chapa de pantalla la entrada de cables y encastre la chapa con el elemento de conexión hembra (fig. 5).

2 Conexión según TIA 568

	TIA 568 A	TIA 568 B	PROFINET
1	WHGN	WHOG	YE
2	GN	OG	OG
3	WHOG	WHGN	WH
4	BU	BU	-
5	WHBU	WHBU	-
6	OG	GN	BU
7	WHBR	WHBR	-
8	BR	BR	-

Notice de montage VARIOSUB Isolant femelle RJ45 Freenet Important

Pour garantir un raccordement sûr, la plage de section de raccordement AWG 24 ... 22 doit être respectée.

1 Raccordement

- Dénuder le câble, y compris le blindage, sur env. 25 mm.
- Pousser le câble sur la languette de contact 1 de l'isolant femelle de sorte que la languette pénètre entre le blindage et la gaine extérieure du câble (fig. 1).
- Fixer le câble à la décharge de traction à l'aide de l'attache-câble fourni 2 (fig. 1 et fig. 2).
- Disposer les fils et les poser dans le serre-fil conformément au brochage indiqué dans le tableau 1. Raccourcir les fils directement après le serre-fil à l'aide d'une pince coupante. (fig. 2 et fig. 3)
- Encliqueter les deux étriers de verrouillage dans la rainure de l'isolant femelle (fig. 4 A).
- Rabattre les étriers de verrouillage sur le serre-fil (fig. 4 B).
- Retirer l'entrée de câble au niveau de la tôle de blindage et encliqueter la tôle de blindage sur l'isolant femelle (fig. 5).

2 Raccordement selon TIA 568

	TIA 568 A	TIA 568 B	PROFINET
1	WHGN	WHOG	YE
2	GN	OG	OG
3	WHOG	WHGN	WH
4	BU	BU	-
5	WHBU	WHBU	-
6	OG	GN	BU
7	WHBR	WHBR	-
8	BR	BR	-

Installation instructions VARIOSUB Female insert RJ45 Freenet Warning

To ensure a reliable contacting, the conductor cross-section range of AWG 24 ... 22 must be observed.

1 Connection

- Strip approximately 25 mm off the cable incl. shielding.
- Push the cable onto the contact bayonet 1 of the female insert, so that the contact bayonet is inserted between shield and outer cable sheath (Fig. 1).
- Secure the cable on the strain relief with the enclosed cable binder 2 (Fig. 1 and Fig. 2).
- Position the cores. Put them in the clamping part according to the pin assignment in table 1. Trim the conductors with a diagonal cutter directly after the clamping part. (Fig. 2 and Fig. 3)
- Snap both locking latches in the groove of the female insert (Fig. 4 A).
- Open up the locking latches on the clamping part (Fig. 4 B).
- Strip the cable entry on the shroud. Snap the shroud with the female insert (Fig. 5).

2 Connection in acc. with TIA 568

	TIA 568 A	TIA 568 B	PROFINET
1	WHGN	WHOG	YE
2	GN	OG	OG
3	WHOG	WHGN	WH
4	BU	BU	-
5	WHBU	WHBU	-
6	OG	GN	BU
7	WHBR	WHBR	-
8	BR	BR	-

Einbauanweisung VARIOSUB Buchseinsatz RJ45 Freenet Achtung

Um eine sichere Kontaktierung zu gewährleisten, muss der Aderquerschnittsbereich von AWG 24 ... 22 eingehalten werden.

1 Anschluss

- Isolieren Sie das Kabel inkl. Schirmung um ca. 25 mm ab.
- Schieben Sie das Kabel auf die Schirmplanze 1 des Buchseneinsatzes, sodass die Schirmplanze zwischen Schirm und Kabelaußenmantel steckt (Abb. 1).
- Befestigen Sie mit dem beiliegenden Kabelbinder das Kabel an der Zugenlastung 2 (Abb. 1 und Abb. 2).
- Ordnen Sie die Adern. Legen Sie diese in den Klemmkörper gemäß der Anschlussbelegung in Tabelle 1. Kürzen Sie mit einem Seitenschneider die Adern direkt hinter dem Klemmkörper. (Abb. 2 und Abb. 3)
- Rasten Sie die beiden Verriegelungsbügel in die Nut des Buchseneinsatzes (Abb. 4 A).
- Klappen Sie die Verriegelungsbügel auf den Klemmkörper (Abb. 4 B).
- Entfernen Sie am Schirmblech den Kabeleinlass. Verrasten Sie das Schirmblech mit dem Buchseneinsatz (Abb. 5).

2 Anschluss nach TIA 568

	TIA 568 A	TIA 568 B	PROFINET
1	WHGN	WHOG	YE
2	GN	OG	OG
3	WHOG	WHGN	WH
4	BU	BU	-
5	WHBU	WHBU	-
6	OG	GN	BU
7	WHBR	WHBR	-
8	BR	BR	-





Abb./Fig.1




Abb./Fig.2




Abb./Fig.3




Abb./Fig.4




Abb./Fig.5

Montaj talimatları VARIOSUB Dişi ara parça RJ45 Freenet Uyarı

Güvenilir kontak sağlamak için, iletken kesit aralığı olarak AWG 24 ... 22 gözetilmelidir.

1 Bağlantı

- Kabloyu ekranlamasıyla birlikte yaklaşık 25 mm kadar soyun.
- Kabloyu dişi ara parçanın kontak sürgüsüne 1, kontak sürgüsü ekranlama ile dış kablo kılıfı arasına yerleştirecek şekilde ittirin (Şekil 1).
- Kabloyu birlikte sağlanan kablo bağı 2 ile gergi kilidi üzerine sabitleyin (Şekil 1 ve Şekil 2).
- Çekirdekleri konumlandırın. Bunları bağlantı parçasının içerisine tablo 1'deki pin atamasına göre yerleştirin. İletkenleri bir yan keski ile bağlantı parçasının hemen arkasından kesin. (Şekil 2 and Şekil 3)
- Her iki kilitleme mandalını da dişi ara parçanın oluşuna oturtun (Şekil 4 A).
- Bağlantı parçasının üzerindeki kilitleme mandallarını açın (Şekil 4 B).
- Bağlantı parçasındaki kablo girişini soyun. Bağlantı parçasını dişi ara parçaya yerleştirin (Şekil 5).

2 TIA 568 standardına uygun bağlantı

	TIA 568 A	TIA 568 B	PROFINET
1	WHGN	WHOG	YE
2	GN	OG	OG
3	WHOG	WHGN	WH
4	BU	BU	-
5	WHBU	WHBU	-
6	OG	GN	BU
7	WHBR	WHBR	-
8	BR	BR	-

Инструкция по установке VARIOSUB Гнездовая вставка RJ45, Freenet Внимание

Для обеспечения надежного подсоединения необходимо соблюдать диапазон сечения проводников AWG 24-22.

1 1. Подключение

- Изолировать кабели вместе с экранированием на приблиз. 25 мм.
- Кабель вставить в контактное острие 1 гнездовой вставки таким образом, чтобы контактное острие находилось между экраном и наружной оболочкой кабеля (рис. 1).
- При помощи прилагаемого кабельного зажима закрепить кабель на приспособлении для снятия растягивающего усилия 2 (рис. 1 и 2.).
- Упорядочить проводники и расположить их в корпусе клеммного модуля в соответствии с назначением выводов согласно таблице 1. Проводники укоротить при помощи бокорезов непосредственно за корпусом клеммного модуля. (рис. 2 и рис.3)
- Зафиксировать обе защелки-фиксаторы в пазах гнездовой вставки (рис. 4 А).
- Открыть защелки-фиксаторы на клеммном модуле (рис. 4 В)
- Удалить кабельный ввод на пластине экрана и соединить между собой защелками пластину экрана и гнездовую вставку (рис. 5).

2 Подключение согласно TIA 568

	TIA 568 A	TIA 568 B	PROFINET
1	WHGN	WHOG	YE
2	GN	OG	OG
3	WHOG	WHGN	WH
4	BU	BU	-
5	WHBU	WHBU	-
6	OG	GN	BU
7	WHBR	WHBR	-
8	BR	BR	-

Instruções de instalação VARIOSUB Elemento de soquete RJ45 Freenet Importante

Para garantir um contato seguro, deve ser respeitada a área da seção transversal AWG 24 ... 22.

1 Conexão

- Decapar 25 mm do cabo incl. blindagem.
- Introduzir o cabo por sobre a baioneta de blindagem 1 do elemento de soquete, de forma que a baioneta de blindagem fique entre o isolamento e o revestimento externo do cabo (Fig. 1).
- Com o agrupador de cabos fornecido, fixar o cabo ao alívio de tensão 2 (Fig. 1 e Fig 2.).
- Preparar os fios. Posicioná-los no corpo de aberto conforme a pinagem na tabela 1. Com um alicate de corte lateral, cortar os fios logo atrás do corpo de aberto. (Fig. 2 e fig. 3)
- Encaixar ambas as travas na ranhura do elemento de soquete (fig. 4 A).
- Abaixar a trava empurrando-a sobre o corpo de aberto (fig. 4 B).
- Remover a entrada de cabos da chapa de blindagem. Encaixar a chapa de blindagem no elemento de soquete (fig. 5).

2 Conexão conforme TIA 568

	TIA 568 A	TIA 568 B	PROFINET
1	WHGN	WHOG	YE
2	GN	OG	OG
3	WHOG	WHGN	WH
4	BU	BU	-
5	WHBU	WHBU	-
6	OG	GN	BU
7	WHBR	WHBR	-
8	BR	BR	-

Istruzioni di installazione VARIOSUB Inserto portacontatti femmina RJ45 Freenet Importante

Per garantire un contatto sicuro, mantenere un'area di sezione del conduttore di AWG 24 ... 22.

1 Collegamento

- Spelare il cavo di ca. 25 mm, compresa la schermatura.
- Spingere il cavo sulla baionetta di schermatura 1 dell'inserto portacontatti femmina, in modo che la baionetta si infili tra la schermatura e la guaina esterna del cavo (fig. 1).
- Fissare il cavo con il serracavi in dotazione al fermacavo 2 (fig. 1 e fig. 2).
- Disporre i conduttori. Inserirli nel corpo morsetti secondo l'assegnamento delle connessioni in tabella 1. Accorciare le estremità dei conduttori a filo dietro il corpo morsetti con un tronchese. (Fig. 2 e fig. 3)
- Innestare le due staffe di bloccaggio nella scanalatura dell'inserto portacontatti femmina (fig. 4 A).
- Ripiegare le staffe di bloccaggio sul corpo morsetti (fig. 4 B).
- Rimuovere l'apertura per il cavo sulla schermatura. Bloccare la schermatura nell'inserto portacontatti femmina (fig. 5).

2 Connessione conforme a TIA 568

	TIA 568 A	TIA 568 B	PROFINET
1	WHGN	WHOG	YE
2	GN	OG	OG
3	WHOG	WHGN	WH
4	BU	BU	-
5	WHBU	WHBU	-
6	OG	GN	BU
7	WHBR	WHBR	-
8	BR	BR	-

IT Istruzioni di installazione per l'elettricista

PT Instruções de instalação para o electricista

TR Elektrik tesisatçısı için montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу для элентромонтажника

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK

1652936

VS-PP-F-RJ45-CAT6

1658118

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK

1652949

VS-PN-BU-RJ45-5-F/PK

1404786




Abb./Fig.1




Abb./Fig.2




Abb./Fig.3




Abb./Fig.4




Abb./Fig.5