


SIEMENS

Terminal cover extended, broadened
 Klemmenabdeckung verlängert, verbreitert
 Couvre-bornes étendu, élargi
 Tapa cubrebornes alargada, ensanchada
 Calotta coprimorsetti allungata, ampliata
 Tampa de terminal prolongada, expandida
 Uzatılmış, genişletilmiş klemens kapağı
 Крышка зажимов, удлиненная, расширенная
 Osłona zacisku - przedłużona, poszerzona
 加长加宽型端子盖



3VA9111-0WF.0	3VA915.-0KB04	3VA9111-0WG.0	3VA915.-0KB05	
3VA9211-0WF.0	3VA916.-0KB04	3VA9211-0WG.0	3VA916.-0KB05	
3VA9221-0WF.0	3VA925.-0KB04	3VA9221-0WG.0	3VA925.-0KB05	
3VA9481-0WF.0	3VA935.-0KB04	3VA9401-0WG.0	3VA935.-0KB05	

Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d'utilisation Instructivo Istruzioni operative
 Instruções de Serviço İşletme kılavuzu Руководство по эксплуатации Instrukcja obsługi 使用说明

		EN	DANGER	
			Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.	
DE	GEFAHR		NOTICE Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.	
FR			DANGER	
ES	PELIGRO		NOTIFICATION L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.	
IT			PERICOLO	
PT	PERIGO		NOTA La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.	
TR			TEHLİKE	
RU	ОПАСНО		NOT Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.	
PL			ZAGROŻENIE	
PR	ПРИМЕЧАНИЕ		UWAGA Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.	
Technical Support: Internet: http://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support				

中	危険	HR	OPASNOST	
危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。		Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije rada na uređaju potrebno je isključiti sve izvore struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje potrebno je opet postaviti sve poklopce.		
注意 安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。		NAPOMENA Montažu i održavanje treba obavljati kvalificirano osoblje.		
FI	VAARA Vaallinen jänntie. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytketyminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelot tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytketään uudelleen päälle.	БГ	ОПАСНОСТ Опасно напрежение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капаци на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството.	
	HUOMAUTUS Asennus- ja huoltotöt on annettava pätevän ammattilaisen suoritettavaksi.		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.	
EE	OHT Ohtlik pingi. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hoolustöid lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada.	LV	ВІСТАМИ Bīstams spriegums. Letālu sekū vai smagu traumu riski. Pirms veicat darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet un nobloķējet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegus.	
	MÄRKUS Paigaldus- ja hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.		BRĪDINĀJUMS Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.	
LT	PAVOJUS Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Pries dīrbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltinius, vėl uždėkite visus dangčius.	DA	FARE Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes.	
	NUORODA Irengimā ir techninē priežiūrā turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.		BEMÆRK Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannede personale.	
MT	PERIKLU Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew korriement serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriċi tiegħi u sakkar kontra xegħil mill-ġdid aċċidental. Erġa' installa l-ġħotnej kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriċi fl-apparat.	NL	GEVAAR Gevaarlike spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt.	
	AVVIZ L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jitwettqu minn personal ikkwalifikat.		OPMERKING Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwali-ficeerd personeel.	
EL	KINΔYNOΣ Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενέργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα, προτού ενέργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια.	GA	CONTÚIRT Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gumhacht a sholáthraíonn an gléas seo a chur ar síúl arís.	
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η εγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.		FÓGRA Ní mórt don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag pearsana cálilithe.	
RO	PERICOL Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Oprîți și blocați alimentarea cu energie și acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacile înainte de a porni alimentarea cu energie și acestui dispozitiv.	SV	FARA Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utför på utrustningen ska strömförsörjningen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på.	
	ÎNȘTIINȚARE Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personal calificat.		OBS Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.	
CZ	NEBEZPEČÍ Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie. Před opětovným připojením zařízení vrátte všechny kryty na svá místa.	SL	NEVARHOST Nevarna napetost. Nevarnost za življene ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove.	
	POZNÁMKA Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.		OPOMBA Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno osebje.	
SK	NEBEZPEČENSTVO Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ľahkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia. Pred zapnutím napájania tohto zariadenia najprv nasadťte späť všetky kryty.	HU	VESZÉLY Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérelmeszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapcsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni.	
	UPOZORNENIE Inštalačiu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.		MEGJEGYZÉS A telepítést és a karbantartást kizárolag szakképzett személyzet végezheti.	

		EN	DANGER
ES	PELIGRO	FR	DANGER
	Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.

Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具



PZ1
PZ2



Ø 2 mm
[Ø 5/64"]


cal. ISO 6789

Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Contenido / 供货范围


3VA1	100 / 160	3VA9111-0WF.0 / 3VA915.-0KB04	B3 x 43 mm

3VA1	250	3VA9211-0WF.0 / 3VA925.-0KB04	B3 x 16 mm - 4x
	400 / 630	3VA9481-0WF.0 / 3VA935.-0KB04	B3 x 16 mm - 2x B4 x 16 mm - 2x
3VA2	100 / 160 / 250	3VA9221-0WF.0 / 3VA916.-0KB04	B3 x 16 mm - 4x
	400 / 630	3VA9481-0WF.0 / 3VA935.-0KB04	B3 x 16 mm - 2x B4 x 16 mm - 2x


3VA1	100 / 160	3VA9111-0WG.0 / 3VA915.-0KB05	B3 x 16 mm - 4x
	250	3VA9211-0WG.0 / 3VA925.-0KB05	
	400 / 630	3VA9401-0WG.0 / 3VA935.-0KB05	B4 x 16 mm - 4x
3VA2	100 / 160 / 250	3VA9221-0WG.0 / 3VA916.-0KB05	B3 x 16 mm - 4x
	400 / 630	3VA9401-0WG.0 / 3VA935.-0KB05	B4 x 16 mm - 4x



3VA9..1-0WF.0
3VA9..1-0WG.0



3VA9..1-0WF.0



				
3VA1	100 / 160	2P	B3 x 43 mm	1 x B
		3P / 4P	B3 x 43 mm	2 x B
	250	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x A
				2 x B
				2 x A
	400 / 630	3P / 4P	B4 x 16 mm	2 x B
3VA2			B3 x 16 mm	2 x A
100 / 160 / 250	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x B	
			2 x A	
			2 x B	


		EN	DANGER
Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.			
ES	PELIGRO	FR	DANGER
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.	



Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安裝





3VA9..1-0WG.0




3VA1	100 / 160	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	A
	250	3P / 4P		2 x	B
	400 / 630	3P / 4P		2 x	A
	100 / 160 / 250	3P / 4P	B4 x 16 mm	2 x	B
	400 / 630	3P / 4P		2 x	A
				2 x	B

**3VA9...-0KB04
3VA9...-0KB05**






3VA9...-OKB04



3VA1	100 / 160	2P	B3 x 43 mm	1 x	B
		3P / 4P	B3 x 43 mm	2 x	B
	250	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	A
		3P / 4P	B4 x 16 mm	2 x	B
3VA2	400 / 630	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	A
		3P / 4P	B4 x 16 mm	2 x	B
	100 / 160 / 250	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	A
		3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	B
3VA2	400 / 630	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	A
		3P / 4P	B4 x 16 mm	2 x	B

3VA9...-OKB05




3VA1	100 / 160	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	A
		3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	B
	250	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	A
		3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	B
3VA2	400 / 630	3P / 4P	B4 x 16 mm	2 x	A
		3P / 4P	B4 x 16 mm	2 x	B
	100 / 160 / 250	3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	A
		3P / 4P	B3 x 16 mm	2 x	B
3VA2	400 / 630	3P / 4P	B4 x 16 mm	2 x	A
		3P / 4P	B4 x 16 mm	2 x	B


		EN	DANGER
ES	PELIGRO	FR	DANGER
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.	Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.		




Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安裝




Information / Information / Informations / Información / 信息





	3VA1				
	100 / 160			250	
	2P	3P	4P	3P	4P
A	50.8 mm [2 in]	76.2 mm [3 in]	101.6 mm [4 in]	105 mm [4.13 in]	140 mm [5.51 in]
A1	38.1 mm [1.5 in]	38.1 mm [1.5 in]	63.5 mm [2.5 in]	52.5 mm [2.06 in]	87.5 mm [3.44 in]
A2	12.7 mm [0.5 in]	38.1 mm [1.5 in]	38.1 mm [1.5 in]	52.5 mm [2.06 in]	52.5 mm [2.06 in]
B	52 mm [2.05 in]		67.4 mm [2.65 in]		
C	234 mm [9.21 in]		292.8 mm [11.53 in]		
D	7 mm [0.28 in]		29.2 mm [1.15 in]		



	3VA1			
	100 / 160		250	
	3P	4P	3P	4P
A	106.5 mm [4.19 in]	141.5 mm [5.57 in]	136.8 mm [5.39 in]	181.8 mm [7.16 in]
A1	53.3 mm [2.1 in]	88.4 mm [3.48 in]	68.4 mm [2.69 in]	113.6 mm [4.47 in]
A2	53.3 mm [2.1 in]	53.1 mm [2.09 in]	68.4 mm [2.69 in]	68.2 mm [2.69 in]
B	96.5 mm [3.8 in]		133.7 mm [5.26 in]	
C	323 mm [12.72 in]		425.4 mm [16.75 in]	
D	26.8 mm [1.06 in]		29.5 mm [1.16 in]	

	3VA2		3VA1 / 3VA2	
	100 / 160 / 250		400 / 630	
	3P	4P	3P	4P
A	105 mm [4.13 in]	140 mm [5.51 in]	138 mm [5.43 in]	182.2 mm [7.17 in]
A1	52.5 mm [2.06 in]	87.5 mm [3.44 in]	69.0 mm [2.71 in]	87.5 mm [3.44 in]
A2	52.5 mm [2.06 in]	52.5 mm [2.06 in]	69.0 mm [2.71 in]	69.0 mm [2.71 in]
B	67.4 mm [2.65 in]		64.9 mm [2.56 in]	
C	315.8 mm [12.43 in]		377.8 mm [14.87 in]	
D	29.2 mm [1.15 in]		33.2 mm [1.31 in]	

EN

NOTICE

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment, or to provide for every possible contingency in connection with installation, operation, or maintenance. Should additional information be desired, please contact the local Siemens sales office. The contents of this instruction manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment, or relationship. The sales contract contains the entire obligation of Siemens. The warranty contained in the contract between the parties is the sole warranty of Siemens. Any statements contained herein do not create new warranties or modify the existing warranty.

Trademarks - Unless otherwise noted, all names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG or Siemens Industry, Inc. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner.