

## Español

**① Encajado del portante**  
Coloque el módulo sobre el carril (A) por arriba y presiónelo hacia abajo (B).

**② Montaje de los conectores macho**  
Monte los conectores macho según la secuencia indicada (A, B).

**Asegúrese de que el portante de los componentes electrónicos, los conectores macho y los cables de conexión estén bien afianzados.**  
Siga las instrucciones de montaje de la antena adjunta.

Enchufe el cable de antena en el conector hembra para antena (1).

**③ Desmontaje de un conector macho**  
Libere el conector macho presionando el encastre en cuña posterior (A) y extraigalo (B).

Quite el cable de antena del conector hembra de antena (1).

**④ Desmontaje del portante**  
Antes de quitar la base portante, saque todos los conectores macho que necesite para llegar a la patilla de anclaje.

Sujete la patilla de anclaje con una herramienta, tire de la herramienta hacia arriba (A) y separe el módulo del carril (B, C).

**⑤ Asignación de los puntos de embornado**  
**PWR, conector 1**

1.1.2.1	U <sub>A</sub>	Alimentación de actuadores
1.1.2.2	U <sub>L</sub>	Tensión lógica 24 V
1.3.2.3	GND	Tierra
1.4.2.4	FE	Tierra funcional

### Salidas digitales, conectores 2 y 3

OUT1 (2)	OUT2 (3)
1.1 O1	2.1 O2
1.2 O3	2.2 O4
1.3 O5	2.3 O6
1.4 O7	2.4 O8
1.1 O9	2.1 O10
1.2 O11	2.2 O12
1.3 O13	2.3 O14
1.4 O15	2.4 O16

### Entradas digitales, conectores 4 y 5

IN3 (4)	IN4 (5)
1.1 I1	2.1 I2
1.2 I3	2.2 I4
1.3 I5	2.3 I6
1.4 I7	2.4 I8
1.1 I9	2.1 I10
1.2 I11	2.2 I12
1.3 I13	2.3 I14
1.4 I15	2.4 I16

### Salidas analógicas, conector 6

1.1 +U1	Salida de tensión canal 1
2.1 +U2	Salida de tensión canal 2
1.2 +I1	Salida de corriente del canal 1
2.2 +I2	Salida de corriente del canal 2
1.3.2.3 AGND	Masa analógicas
1.4.2.4 Conexión de apantallado	

### Entradas analógicas, conector 7

1.1 +U1	Entrada de tensión del canal 1
2.1 +U2	Entrada de tensión del canal 2
1.2 +I1	Entrada de corriente del canal 1
2.2 +I2	Entrada de corriente del canal 2
1.3.2.3 AGND	Masa analógicas
1.4.2.4 Conexión de apantallado	

**Los puntos de embornado para GND**  
pueden soportar una suma de intensidad de 8 A por punto de embornado, valor que no ha de sobrepasarse.

**⑥ Embornado de los cables**  
Pele los cables unos 8 mm. Abra los resortes presionando con el destornillador (A). Introduzca el cable en el punto de embornado (B). Retire el destornillador para fijar así el cable en su posición.

**Phoenix Contact recomienda utilizar un destornillador SZF 1-0,6X3,5**  
(código 12 04 51 7).

Tiene una caña de  
0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm.

### ⑦ Elementos de visualización

**PWR** UA verde Alimentación de actuadores

UL verde Tensión lógica

**OUT** E rojo Cortocircuito/sobrecarga de una salida

1 ... 16 amarillo Estado de las salidas

**IN** 1 ... 16 amarillo Estado de las entradas

**FS** rojo Fail Safe

**LINK QUALITY** LQ verde muy buena a suficiente



Tested to Comply  
with FCC Standards

This device contains:  
FCC ID: PVH071902  
IC: 5325A-0719X

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations.

**Asegúrese de que el portante de los componentes electrónicos, los conectores macho y los cables de conexión estén bien afianzados.**  
Siga las instrucciones de montaje de la antena adjunta.

Enchufe el cable de antena en el conector hembra para antena (1).

**③ Desmontaje de un conector macho**  
Libere el conector macho presionando el encastre en cuña posterior (A) y extraigalo (B).

Quite el cable de antena del conector hembra de antena (1).

**④ Desmontaje del portante**  
Antes de quitar la base portante, saque todos los conectores macho que necesite para llegar a la patilla de anclaje.

Sujete la patilla de anclaje con una herramienta, tire de la herramienta hacia arriba (A) y separe el módulo del carril (B, C).

### ⑤ Asignación de los puntos de embornado

#### PWR, conector 1

1.1.2.1	U <sub>A</sub>	Alimentación de actuadores
1.1.2.2	U <sub>L</sub>	Tensión lógica 24 V
1.3.2.3	GND	Tierra
1.4.2.4	FE	Tierra funcional

### Salidas digitales, conectores 2 y 3

OUT1 (2)	OUT2 (3)
1.1 O1	2.1 O2
1.2 O3	2.2 O4
1.3 O5	2.3 O6
1.4 O7	2.4 O8
1.1 O9	2.1 O10
1.2 O11	2.2 O12
1.3 O13	2.3 O14
1.4 O15	2.4 O16

### Entradas digitales, conectores 4 y 5

IN3 (4)	IN4 (5)
1.1 I1	2.1 I2
1.2 I3	2.2 I4
1.3 I5	2.3 I6
1.4 I7	2.4 I8
1.1 I9	2.1 I10
1.2 I11	2.2 I12
1.3 I13	2.3 I14
1.4 I15	2.4 I16

### Salidas analógicas, conector 6

1.1 +U1	Salida de tensión canal 1
2.1 +U2	Salida de tensión canal 2
1.2 +I1	Salida de corriente del canal 1
2.2 +I2	Salida de corriente del canal 2
1.3.2.3 AGND	Masa analógicas
1.4.2.4 Conexión de apantallado	

**Los puntos de embornado para GND**  
pueden soportar una suma de intensidad de 8 A por punto de embornado, valor que no ha de sobrepasarse.

**⑥ Embornado de los cables**  
Pele los cables unos 8 mm. Abra los resortes presionando con el destornillador (A). Introduzca el cable en el punto de embornado (B). Retire el destornillador para fijar así el cable en su posición.

**Phoenix Contact recomienda utilizar un destornillador SZF 1-0,6X3,5**  
(código 12 04 51 7).

Tiene una caña de  
0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm.

### ⑦ Elementos de visualización

**PWR** UA verde Alimentación de actuadores

UL verde Tensión lógica

**OUT** E rojo Cortocircuito/sobrecarga de una salida

1 ... 16 amarillo Estado de las salidas

**IN** 1 ... 16 amarillo Estado de las entradas

**FS** rojo Fail Safe

**LINK QUALITY** LQ verde muy buena a suficiente

This device contains:  
FCC ID: PVH071902  
IC: 5325A-0719X

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations.

**Asegúrese de que el portante de los componentes electrónicos, los conectores macho y los cables de conexión estén bien afianzados.**  
Siga las instrucciones de montaje de la antena adjunta.

Enchufe el cable de antena en el conector hembra para antena (1).

**③ Desmontaje de un conector macho**  
Libere el conector macho presionando el encastre en cuña posterior (A) y extraigalo (B).



Quite el cable de antena del conector hembra de antena (1).

**④ Desmontaje del portante**  
Antes de quitar la base portante, saque todos los conectores macho que necesite para llegar a la patilla de anclaje.

Enchufe el cable de antena en el conector hembra para antena (1).

**⑤ Asignación de los puntos de embornado**  
**PWR, conector 1**

1.1.2.1	U<sub>A</sub</sub>



**Deutsch**

① **Aufsetzen des Sockels**  
Setzen Sie das Modul von oben auf die Schiene (A) und drücken Sie es dann nach unten (B).

② **Aufsetzen der Stecker**  
Setzen Sie die Stecker in der angegebenen Reihenfolge (A, B) auf.

⚠ Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Elektroniksockels, der Stecker und der Anschlussleitungen.  
Beachten Sie die Montageanleitung der verwendeten Antenne!

Stecken Sie das Antennenkabel in die Antennenbuchse (1).

③ **Entfernen eines Steckers**  
Hebeln Sie den Stecker durch Druck auf die hintere Kellverrastung aus (A) und entnehmen Sie ihn (B).  
Entfernen Sie das Antennenkabel aus der Antennenbuchse (1).

④ **Entfernen des Sockels**  
Entfernen Sie vor dem Entfernen des Sockels alle notwendigen Stecker, um den Fußriegel zu erreichen.  
Fassen Sie mit einem Werkzeug in den Fußriegel, ziehen Sie das Werkzeug nach oben (A) und ziehen Sie das Modul von der Schiene ab (B, C).

⑤ **Klemmpunktbewegung PWR, Stecker 1**  
1.1, 2.1 U<sub>A</sub> 24-V-Aktorversorgung  
1.2, 2.2 U<sub>L</sub> 24-V-Logikversorgung  
1.3, 2.3 GND Masse  
1.4, 2.4 FE Funktionserde

**Digitale Ausgänge, Stecker 2 und 3**

OUT1 (2)		OUT2 (3)	
1.1 O1	2.1 O2	1.1 O9	2.1 O10
1.2 O3	2.2 O4	1.2 O11	2.2 O12
1.3 O5	2.3 O6	1.3 O13	2.3 O14
1.4 O7	2.4 O8	1.4 O15	2.4 O16

**Digitale Eingänge, Stecker 4 und 5**

IN3 (4)		IN4 (5)	
1.1 I1	2.1 I2	1.1 I9	2.1 I10
1.2 I3	2.2 I4	1.2 I11	2.2 I12
1.3 I5	2.3 I6	1.3 I13	2.3 I14
1.4 I7	2.4 I8	1.4 I15	2.4 I16

**Analoge Ausgänge, Stecker 6**  
1.1 +U1 Spannungsausgang Kanal 1  
2.1 +U2 Spannungsausgang Kanal 2  
1.2 +I1 Stromausgang Kanal 1  
2.2 +I2 Stromausgang Kanal 2  
1.3, 2.3 AGND, Analoge Masse  
1.4, 2.4 Schirmanschluss

**Analoge Eingänge, Stecker 7**  
1.1 +U1 Spannungseingang Kanal 1  
2.1 +U2 Spannungseingang Kanal 2  
1.2 +I1 Stromeingang Kanal 1  
2.2 +I2 Stromeingang Kanal 2  
1.3, 2.3 AGND, Analoge Masse  
1.4, 2.4 Schirmanschluss

**Digital outputs, connectors 2 and 3**

OUT1 (2)		OUT2 (3)	
1.1 O1	2.1 O2	1.1 O9	2.1 O10
1.2 O3	2.2 O4	1.2 O11	2.2 O12
1.3 O5	2.3 O6	1.3 O13	2.3 O14
1.4 O7	2.4 O8	1.4 O15	2.4 O16

**Digital inputs, connectors 4 and 5**

IN3 (4)		IN4 (5)	
1.1 I1	2.1 I2	1.1 I9	2.1 I10
1.2 I3	2.2 I4	1.2 I11	2.2 I12
1.3 I5	2.3 I6	1.3 I13	2.3 I14
1.4 I7	2.4 I8	1.4 I15	2.4 I16

**Analog outputs, connector 6**  
1.1 +U1 Voltage output channel 1  
2.1 +U2 Voltage output channel 2  
1.2 +I1 Current output channel 1  
2.2 +I2 Current output channel 2  
1.3, 2.3 AGND, Analog ground  
1.4, 2.4 Shield connection

**Analog inputs, connector 7**  
1.1 +U1 Voltage input channel 1  
2.1 +U2 Voltage input channel 2  
1.2 +I1 Current input channel 1  
2.2 +I2 Current input channel 2  
1.3, 2.3 AGND, Analog ground  
1.4, 2.4 Shield connection

**Analogen Ausgänge, Stecker 6**  
1.1 +U1 Spannungsausgang Kanal 1  
2.1 +U2 Spannungsausgang Kanal 2  
1.2 +I1 Stromausgang Kanal 1  
2.2 +I2 Stromausgang Kanal 2  
1.3, 2.3 AGND, Analoge Masse  
1.4, 2.4 Schirmanschluss

**Analogen Eingänge, Stecker 7**  
1.1 +U1 Spannungseingang Kanal 1  
2.1 +U2 Spannungseingang Kanal 2  
1.2 +I1 Stromeingang Kanal 1  
2.2 +I2 Stromeingang Kanal 2  
1.3, 2.3 AGND, Analoge Masse  
1.4, 2.4 Schirmanschluss

**Leitungen festklemmen**  
Isolieren Sie die Leitungen 8 mm ab. Lösen Sie die Feder durch Druck mit dem Schraubendreher (A). Stecken Sie die Leitung in den Klemmpunkt (B). Befestigen Sie die Leitung durch Entfernen des Schraubendrehers.

**Connecting the cables**  
Strip 8 mm (0.31") off the cables.  
Release the spring by pressing it with the screwdriver (A). Insert the cable end into the terminal point (B). Fasten the cable by removing the screwdriver.

**Raccordement des câbles**  
Dénuder les câbles sur 8 mm. Débloquer le ressort en appuyant dessus avec un tournevis (A). Insérer le câble dans la borne (B). Bloquer le câble en retirant le tournevis.

**Phoenix Contact recommends the screwdriver SZF 1-0,6X3,5 (Order No. 12 04 51 7). Its shaft measures 0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm.**

**Phoenix Contact recommande le tournevis SZF 1-0,6X3,5 (réf. 12 04 51 7). Sa tige est de 0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm.**

**Anzeigeelemente PWR**  
UA grün Aktorversorgung  
UL grün Logikversorgung  
**OUT**  
E rot Kurzschluss/Überlast an einem der Ausgänge  
1...16 gelb Status der Ausgänge  
**IN**  
1...16 gelb Status der Eingänge  
**FS**  
FS rot Fail Safe  
**LINK QUALITY**  
LQ grün sehr gut bis ausreichend

**Indicator elements PWR**  
UA green Actuator supply  
UL green Communication power  
**OUT**  
E red Short circuit/output overload  
1...16 yellow Status of the outputs  
**IN**  
1...16 yellow Status of the inputs  
**FS**  
FS red Fail Safe  
**LINK QUALITY**  
LQ green excellent or adequate

**Voyants PWR**

UA vert Alimentation actionneurs

UL vert Tension logique

**OUT**

E rouge Court-circuit/surcharge d'une sortie

1...16 jaune Etat des sorties

**IN**

1...16 jaune Etat des entrées

**FS**

FS rouge Fail Safe

**LINK QUALITY**

LQ vert très bonne à suffisante

**LQ vert** da ottima a sufficiente

**English**

① **Snapping on the electronics base**  
Place the module on the rail from above (A) and press down firmly (B).

② **Installing the connectors**  
Install the connectors in the order given (A, B).

⚠ Check that the electronics base, connectors and connecting cables are securely locked.  
Observe the mounting instructions of the supplied aerial!

Connect the aerial cable with the corresponding female connector (1).

③ **Removing a connector**  
Lift the connector by pressing on the back shaft latch (A) and remove it (B).  
Disconnect the aerial cable from the female connector (1).

④ **Removing the base**  
Before removing the base, disconnect the necessary connectors so that you have access to the base interlock.  
Take a tool, push it into the base interlock, then pull the tool upwards (A), and finally pull the module from the DIN rail (B, C).

⑤ **Terminal point assignment PWR, connector 1**  
1.1, 2.1 U<sub>A</sub> 24-V actuator supply  
1.2, 2.2 U<sub>L</sub> 24-V logic supply  
1.3, 2.3 GND Ground  
1.4, 2.4 FE Functional earth ground

**Digital outputs, connectors 2 and 3**

OUT1 (2)		OUT2 (3)	
1.1 O1	2.1 O2	1.1 O9	2.1 O10
1.2 O3	2.2 O4	1.2 O11	2.2 O12
1.3 O5	2.3 O6	1.3 O13	2.3 O14
1.4 O7	2.4 O8	1.4 O15	2.4 O16

**Digital inputs, connectors 4 and 5**

IN3 (4)		IN4 (5)	
1.1 I1	2.1 I2	1.1 I9	2.1 I10
1.2 I3	2.2 I4	1.2 I11	2.2 I12
1.3 I5	2.3 I6	1.3 I13	2.3 I14
1.4 I7	2.4 I8	1.4 I15	2.4 I16

**Analog outputs, connector 6**  
1.1 +U1 Voltage output channel 1  
2.1 +U2 Voltage output channel 2  
1.2 +I1 Current output channel 1  
2.2 +I2 Current output channel 2  
1.3, 2.3 AGND, Analog ground  
1.4, 2.4 Shield connection

**Analog inputs, connector 7**  
1.1 +U1 Voltage input channel 1  
2.1 +U2 Voltage input channel 2  
1.2 +I1 Current input channel 1  
2.2 +I2 Current input channel 2  
1.3, 2.3 AGND, Analog ground  
1.4, 2.4 Shield connection

**Sorties analogiques, connecteur 6**  
1.1 +U1 Sortie de tension Canal 1  
2.1 +U2 Sortie de tension Canal 2  
1.2 +I1 Sortie courant Canal 1  
2.2 +I2 Sortie courant Canal 2  
1.3, 2.3 AGND, Terre analogiques  
1.4, 2.4 Raccordement de blindage

**Entrée analogiques, connecteur 7**  
1.1 +U1 Entrée tension Canal 1  
2.1 +U2 Entrée tension Canal 2  
1.2 +I1 Entrée courant Canal 1  
2.2 +I2 Entrée courant Canal 2  
1.3, 2.3 AGND, Terre analogiques  
1.4, 2.4 Raccordement de blindage

**Entrées analogiques, connecteur 7**  
1.1 +U1 Entrée tension Canal 1  
2.1 +U2 Entrée tension Canal 2  
1.2 +I1 Entrée courant Canal 1  
2.2 +I2 Entrée courant Canal 2  
1.3, 2.3 AGND, Terre analogiques  
1.4, 2.4 Raccordement de blindage

**Sorties analogiques, connecteur 6**  
1.1 +U1 Sortie de tension canale 1  
2.1 +U2 Sortie de tension canale 2  
1.2 +I1 Sortie courant canale 1  
2.2 +I2 Sortie courant canale 2  
1.3, 2.3 AGND, Terra analogici  
1.4, 2.4 Collegamento della schermatura

**Ingressi analogici, connettore 7**  
1.1 +U1 Ingresso di tensione canale 1  
2.1 +U2 Ingresso di tensione canale 2  
1.2 +I1 Ingresso di corrente canale 1  
2.2 +I2 Ingresso di corrente canale 2  
1.3, 2.3 AGND, Terra analogici  
1.4, 2.4 Collegamento della schermatura

**Uscite analogiche, connettore 6**  
1.1 +U1 Uscita di tensione canale 1  
2.1 +U2 Uscita di tensione canale 2  
1.2 +I1 Uscita di corrente canale 1  
2.2 +I2 Uscita di corrente canale 2  
1.3, 2.3 AGND, Terra analogica  
1.4, 2.4 Collegamento della schermatura

**Uscite analogiche, connettore 7**  
1.1 +U1 Uscita di tensione canale 1  
2.1 +U2 Uscita di tensione canale 2  
1.2 +I1 Uscita di corrente canale 1  
2.2 +I2 Uscita di corrente canale 2  
1.3, 2.3 AGND, Terra analogica  
1.4, 2.4 Collegamento della schermatura

**Collegamento dei cavi**  
Spolare i cavi di 8 mm. Allentare la molla facendo pressione con il cacciavite (A). Inserire il cavo nel punto di connessione (B). Bloccare il cavo rimuovendo il cacciavite.

**Phoenix Contact recommande le tournevis SZF 1-0,6X3,5 (réf. 12 04 51 7). Sa tige est de 0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm.**

**Phoenix Contact consiglia l'impiego del cacciavite SZF 1-0,6X3,5 (codice 12 04 51 7) con intaglio da 0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm.**

**Elementi di visualizzazione PWR**  
UA verde Alimentazione attuatore  
UL verde Tensione di alimentazione  
**OUT**  
E rosso Corto circuito/sovraffriggio di un'uscita  
1...16 giallo Stato delle uscite  
**IN**  
1...16 giallo Stato dei ingressi  
**FS**  
FS rosso Fail Safe  
**LINK QUALITY**  
LQ verde da ottima a sufficiente

**LQ verde** da ottima a sufficiente

**Français**

① **Encliquetage de l'embase**  
Placer le module par le haut sur le profilé (A), puis le pousser vers le bas (B).

② **Mise en place des connecteurs**  
Installer les connecteurs dans l'ordre indiqué (A, B).

⚠ Assurer que l'embase électronique, les connecteurs et les câbles de raccordement sont bien verrouillés. Respecter les consignes de montage de l'antenne fournie.

Insérer le câble de l'antenne dans le connecteur femelle pour antenne (1).

③ **Retrait d'un connecteur**  
Soullever le connecteur en appuyant sur l'arrière du verrouillage (A) et enlever le connecteur (B).  
Retirer le câble d'antenne du connecteur femelle correspondant (1).

④ **Retrait de l'embase**  
Avant d'enlever l'embase, retirer tous les connecteurs nécessaires afin d'accéder au dispositif de verrouillage.  
Insérer un outil dans le dispositif de verrouillage, le tirer vers le haut (A) et retirer le module du profilé (B, C).

**Retrait des bornes**  
Avant d'enlever l'embase, retirer tous les connecteurs nécessaires afin d'accéder au dispositif de verrouillage.  
Insérer un outil dans le dispositif de verrouillage, tirer vers l'alto (A) ed estrarre il modulo dalla guida (B, C).

**Assegnazione dei punti di connessione PWR, connettore 1**  
1.1, 2.1 U<sub>A</sub> Alimentazione attuatori 24 V  
1.1, 2.2 U<sub>L</sub> Tensione di alimentazione 24 V  
1.3, 2.3 GND Terra  
1.4, 2.4 FE Terra funzionale

**Sorties TOR, connecteurs 2 et 3**

OUT1 (2)		OUT2 (3)	
1.1 O1	2.1 O2	1.1 O9	2.1 O10
1.2 O3	2.2 O4	1.2 O11	2.2 O12
1.3 O5	2.3 O6	1.3 O13	2.3 O14
1.4 O7	2.4 O8	1.4 O15	2.4 O16

**Entrées TOR, connecteurs 4 et 5**

IN3 (4)		IN4 (5)	
1.1 I1	2.1 I2	1.1 I9	2.1 I10
1.2 I3	2.2 I4	1.2 I11	2.2 I12
1.3 I5	2.3 I6	1.3 I13	2.3 I14
1.4 I7	2.4 I8	1.4 I15	2.4 I16

**Sorties analogiques, connecteur 6**  
1.1 +U1 Sortie de tension Canal 1  
2.1 +U2 Sortie de tension Canal 2  
1.2 +I1 Sortie courant Canal 1  
2.2 +I2 Sortie courant Canal 2  
1.3, 2.3 AGND, Terre analogiques  
1.4, 2.4 Raccordement de blindage

**Entrée analogiques, connecteur 7**  
1.1 +U1 Entrée tension Canal 1  
2.1