

ESPAÑOL	ITALIANO	FRANÇAIS	ENGLISH	DEUTSCH
4. Interfaz RJ45	4. Interfaccia RJ45	4. Interface RJ45	4. RJ45 interface	4. RJ45-Schnittstelle
IMPORTANTE: interferencias Utilice únicamente cables de par trenzado apantallados y conectores RJ45 apantallados adecuados.	IMPORTANTE: disturbi Utilizzare esclusivamente cavi twisted pair schermati e connettori RJ45 schermati adatti.	ATTENTION : interférences Utiliser uniquement des câbles à paires torsadées blindés et les connecteurs RJ45 blindés correspondants.	NOTE: Interference Only use shielded twisted pair cables and corresponding shielded RJ45 connectors.	ACHTUNG: Störeinfüsse Verwenden Sie ausschließlich abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel und passende abgeschirmte RJ45-Stecker.
• A la interfaz Ethernet RJ45 solo pueden conectar cables de par trenzado con una impedancia de 100 Ω.	• Sulle interfacce Ethernet RJ45 è possibile collegare solo cavi twisted pair con una impedenza di 100 Ω.	• L'interface Ethernet RJ45 peut accueillir uniquement des câbles à paires torsadées d'une impédance de 100 Ω.	• Only twisted pair cables with an impedance of 100 Ω can be connected to the RJ45 Ethernet interface.	• An die RJ45-Ethernet-Schnittstelle können Sie ausschließlich Twisted-Pair-Leitungen mit einer Impedanz von 100 Ω anschließen.
• Enchufe el cable Ethernet con el conector RJ45 a la interfaz TP y asegúrese que el conector encastra perceptiblemente. Observe la codificación del conector.	• Inserire il cavo Ethernet con il connettore RJ45 nell'interfaccia TP fino a sentire lo scatto del connettore. Prestare attenzione alla codifica del connettore.	• Enficher le câble Ethernet avec le connecteur RJ45 dans l'interface TP jusqu'à ce que l'encliquetage soit audible. Tenir compte du déclenchement du connecteur.	• Insert the Ethernet cable with the RJ45 plug into the TP interface until the plug engages audibly. Observe the plug keying.	• Stecken Sie die Ethernet-Leitung mit dem RJ45-Stecker in die TP-Schnittstelle, bis der Stecker hörbar verrastet. Achten Sie dabei auf die Kodierung des Steckers.
5. Tensión de alimentación	5. Tensione di alimentazione	5. Tension alimentation	5. Supply voltage	5. Versorgungsspannung
• Conecte la tensión de alimentación a US1 y GND.	• Collegare la tensione di alimentazione a US1 e GND.	• Raccorder la tension d'alimentation à US1 et GND.	• Connect the supply voltage to US1 and GND.	• Schließen Sie die Versorgungsspannung an US1 und GND an.
• De forma opcional se puede conectar una tensión de alimentación redundante a US2 y GND.	• Come opzione, è possibile collegare una tensione di alimentazione ridondante a US2 e GND.	• Una opción disponible permite raccordar una tensión d'alimentación redundante a US2 y GND.	• Optionally, you can connect a redundant supply voltage to US2 and GND.	• Optional können Sie eine redundante Versorgungsspannung an US2 und GND anschließen.
En el caso de alimentación redundante de >50 V DC no existe protección contra inversión de polaridad.	Per un'alimentazione ridondante di >50 V DC non è presente alcuna protezione contro l'inversione di polarità.	Una alimentación redundante de >50 V DC excluye toda protección contra la inversión de polaridad.	i There is no reverse polarity protection for >50 V DC redundant feed-in.	i Bei redundanten Einspeisungen von >50 V DC besteht kein Verpolschutz.
6. Ajustar los interruptores DIP (④)	6. Impostazione del DIP switch (④)	6. Réglage des sélecteurs de codage (DIP) (④)	6. Setting DIP switches (④)	6. DIP-Schalter einstellen (④)
7. Subsanación de errores	7. Eliminazione degli errori	7. Elimination des erreurs	7. Troubleshooting	7. Fehler beheben
En casos poco frecuentes, es posible que el inyector y el equipo terminal no puedan gestionar la potencia requerida de forma autónoma.	In casi sporadi i'iniettore e il dispositivo terminale non possono negoziare autonomamente il fabbisogno di potenza.	Dans certains cas isolés, il peut être impossible à l'injecteur et au dispositif terminal de négocier le besoin en puissance par leurs propres moyens.	The injector and end device may not be able to negotiate the electrical power requirements autonomously in rare cases.	In seltenen Fällen können Injektor und Endgerät den Leistungsbedarf nicht selbstständig aushandeln.
• Compruebe el cableado.	• Controllare il cablaggio.	• Contrôler le câblage.	• Check the cabling.	• Prüfen Sie die Verkabelung.
• Ponga el interruptor DIP en la posición Modo B (ON).	• Portare il DIP switch in modalità B (ON).	• Posizioner le sélecteur de codage (DIP) sur Mode B (ON).	• Set the DIP switch to Mode B (ON).	• Schalten Sie den DIP-Schalter in Mode B (ON).
8. Margen de temperatura	8. Range di temperatura	8. Plage de température	8. Temperature range	8. Temperaturbereich
La variante de producto INJ 1000-T tiene un rango de temperatura ampliado:	La variante del prodotto INJ 1000-T ha un range di temperatura esteso:	Le modèle de produit INJ 1000-T dispose d'une plage de température étendue :	The INJ 1000-T product version has an extended temperature range:	Die Produktvariante INJ 1000-T hat einen erweiterten Temperaturbereich:
Funcionamiento -40 °C ... 75 °C	Funzionamento -40 °C ... 75 °C	Exploitation -40 °C ... 75 °C	Operation -40 °C ... 75 °C	Betrieb -40 °C ... 75 °C
Almacenamiento/transporte -40 °C ... 85 °C	Stoccaggio/trasporto -40 °C ... 85 °C	Stockage/transport -40 °C ... 85 °C	Storage/transport -40 °C ... 85 °C	Lagerung/Transport -40 °C ... 85 °C

④	DIP	ON	OFF (default)
	1	Mode B wires 4, 5, 7, 8	Mode A wires 1, 2, 3, 6
	2	not connected	

Datos técnicos	Dati tecnici	Caractéristiques techniques	Technical data	Technische Daten
Tipo	Type	Type	Type	Typ
Código	Cod. art.	Référence	Order No.	Artikel-Nr.
Potencia salida	Potenza di uscita	Puissance à la sortie	Output power	Ausgangsleistung
Tensión de salida	PoE	Tensione di uscita	PoE	Ausgangsspannung
Tensión de alimentación	Intervallo di tensione di alimentazione	Plage de tension d'alimentation	Supply voltage range	Versorgungsspannungsbereich
Posiciones habituales	Posizioni normali	Positions habituelles	Ordinary locations	Gewöhnliche Positionen
Zonas Ex	Area Ex	Zones Ex	Hazardous locations	Ex-Bereiche
Tensión nominal de alimentación	Tensione nominale di alimentazione	Tension d'alimentation nominale	Nominal supply voltage	18 V DC ... 57 V DC 24 V DC, 48 V DC, 1,4 A (24 V DC), 0,71 A (48 V DC)
Sección de conductor flexible	Sezione conduttore flessibile	Section du conducteur souple	Conductor cross section	24 V DC
rígido	rígido	rígide	stranded	Leiterquerschnitt
AWG	AWG	AWG	solid	starr
Absorción máx. de corriente	Corrente assorbita massima	Consommation de courant maximale	Current consumption, maximum	AWG 20 - 12
Consumo de potencia	Potenza assorbita	Consommation de puissance	Power consumption	4,2 A
Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3u	Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) a norma IEEE 802.3u	Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon la norme IEEE 802.3u	Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u	Leistungsaufnahme
Velocidad de transmisión	Velocità di trasmissione	Débit	Transmission speed	Leistungsaufnahme
Longitud de transmisión	Lunghezza di trasmissione	Distance de transmission	Transmission length	Übertragungsrate
incl. cables patch	con cavi patch	câble de distribution compris	including patch cables	Übertragungslänge
Conexión	RJ45 CAT5e	RJ45 CAT5e	Connection	Anschluss
Collegamento	RJ45 CAT5e	Caractéristiques générales	RJ45 CAT5e	RJ45 CAT5e
Datos generales	Dati generali	General data		Allgemeine Daten
Ocupación de pins	Pinning	Brochage		Pinbelegung
Indice de protección sin certificado UL	Grado de protección	Indice de protection	non-certificated by UL	Größe
Diámetro de cable	Diámetro cavo	Diamètre du câble		Schutzart
Posición para el montaje vertical	Posizione d'installazione verticale	Emplacement pour le montage vertical		keine UL-Zertifizierung
Margen de temperatura ambiente Funcionamiento	Range temperatura Stoccaggio	Plage de température ambiante Exploitation Stockage	Operation Storage	Cable diameter
Almacenamiento	Stoccaggio			Einbaulage
Humedad del aire sin condensación	Umidità dell'aria senza condensa	Humidité de l'air pas de condensation	non-condensing	Umgebungstemperaturbereich
Material de la carcasa Plástico	Materiale custodia Plastica	Matériau du boîtier Plastique	Plastic	Betrieb
Dimensiones An. / Al. / Pr.	Dimensioni L / A / P	Dimensions I / H / P		Lagerung
Conformidad / Homologaciones	Conformità/omologazioni	Conformité / Homologations	CE-compliant	Konformität / Zulassungen
Conformidad CE	CE conforme	Conformité CE	UL, USA / Canada	CE-konform
UL, EE.UU. / Canadá	UL, USA / Canada	UL, USA/Canada	UL, USA / Kanada	UL, USA / Kanada

4. RJ45 接口

- 注意：干扰**
只能使用屏蔽的双绞线和相应的屏蔽 RJ45 连接器。
• 只有 100Ω 阻抗的双绞线才能与 RJ45 以太网接口连接。
• 通过 RJ45 插头将以太网配线电缆插入到 TP 接口内，直到听到插头卡入的声音。注意连接器编码。

5. 电源电压

- 连接电源电压至 US1 和 GND。
- 或者，您也可以连接冗余电源电压至 US2 和 GND。

i >50 V DC 冗余电源没有反极性保护。

6. 设定 DIP 开关 (4)

7. 故障排除

注入器和终端设备在少数情况下可能无法自主协商电力需求。

- 检查接线。
- 设置 DIP 开关至模式 B (ON)。

8. 温度范围

INJ 1000-T 产品型号拥有扩展的温度范围：

操作	-40 °C ... 75 °C
存储 / 运输	-40 °C ... 85 °C

POLSKI

4. Interfejs RJ45

UWAGA: czynniki zakłócające

Słosować wyłącznie ekranowane skrętki i odpowiednie ekranowane wtyczki RJ45.

- Do złącza Ethernet RJ45 można podłączać wyłącznie skrętki o impedancji 100 Ω .
- Przewód Ethernet z wtykiem RJ45 podłączyć do portu TP. Zwrócić uwagę na kodowanie wtyczki.

5. Napięcie zasilające

- Podłączyć napięcie zasilające do US1 i GND.
- Redundanckie napięcie zasilające może zostać podłączone także do US2 i GND.

6. Ustawić przełączniki DIP (4)**7. Usuwanie błędu**

W niektórych przypadkach iniektor i urządzenie końcowe nie mogą wynegocjować zapotrzebowania mocy samodzielnie.
• Sprawdzić okablowanie.
• Przełączyć przełącznik DIP na Mode B (ON).

8. Zakres temperatur

Wariantu INJ 1000-T ma rozszerzony zakres temperatury:

Praca -40 °C ... 75 °C
Składowanie/ transport -40 °C ... 85 °C

РУССКИЙ

4. Интерфейс RJ45

ВНИМАНИЕ: влияние помех

Применять только экранированные кабели из витой пары и соответственно экранированные штекеры RJ45.

- К интерфейсу Ethernet RJ45 можно подсоединять только витые пары с полным сопротивлением 100 Ω .
- Вставить Ethernet-проводку с RJ45-штекером в TP-интерфейс до слышимого щелчка штекера. Учитывать при этом кодировку штекера.

5. Напряжение питания

- Подключить напряжение питания к US1 и GND.
- В качестве опции возможно подключение напряжения питания к US2 и GND.

6. Настройка DIP-переключателя (4)**7. Устранение сбоев**

В редких случаях инектор и оконечное устройство не могут самостоятельно соглашаться требуемую мощность.
• Проверить кабельную разводку.
• DIP-переключатель установить в режим В (ON).

8. Диапазон температур

Вариант изделия INJ 1000-T имеет расширенный диапазон температур:

Эксплуатация -40 °C ... 75 °C

Хранение/транспортировка -40 °C ... 85 °C

TÜRKÇE

4. RJ45 arayüzü

NOT: Parazit

Sadece ekranlı büükümlü çift kablolardan ve ilgili ekranlı RJ45 konektörler kullanılmışmalıdır.

- RJ45 Ethernet arabirimine yalnızca 100 Ω empedanslı büükümlü çift kablolardan kullanılabilir.
- RJ45 konektörü Ethernet kablosunu, konektörün yerine oturduğu duylanla kadar TP arabirimine takın. Konnektör kodlamasına dikkat edin.

5. Besleme gerilimi

- Besleme gerilimini US1'e ve GND'ye bağlayın.
- B働きстве опции возможно подключение напряжения питания к US2 и GND.

i При резервном питании -50 В DC исключена возможность неправильной полярности.

6. DIP sivıcıların ayarlanması (4)**7. Arıza giderme**

Nadir durumlarda, enjektor ve üç cihaz elektriksel güç gerekliliklerini bağımsız olarak idare etmeleri mümkün olamayabilir.
• Kablaj kontrol edin.

- DIP anahtarını Mod B'ye ayarlayın (AÇIK).

8. Sıcaklık aralığı

INJ 1000-T ürün versiyonu, genişletilmiş bir sıcaklık aralığına sahiptir

İşletim -40 °C ... 75 °C

Depolama/taşıma -40 °C ... 85 °C

PORTUGUÉS

4. Interface RJ45

IMPORTANT: interfeŕencias

Utilize exclusivamente cabos de par trançado blindados e conectores RJ45 blindados adequados.

- Na porta RJ45 para Ethernet, somente podem ser conectados cabos de par trançado com uma impedância de 100 Ω .
- Insera a linha Ethernet com o conector RJ45 na interface TP até que possa ouvir que o conector encaixou. Neste processo, observe a codificação do conector.

5. Alimentação da tensão

- Conectar a tensão de alimentação a US1 e GND.
- Opcionalmente, é possível conectar uma tensão de alimentação redundante a US2 e GND.

i >50 V DC yedek girişi için ters polarite koruması bulunmamaz.

6. Ajustar a chave DIP (4)**7. Eliminar falhas**

Em alguns casos, o injetor e o equipamento final não tratam do consumo de potência autonomamente.

- Verificar o cabeamento.
- Comutar a chave DIP para o Mode B (ON).

8. Faixa de temperatura

A variante do produto INJ 1000-T possui um intervalo de temperatura aumentado:

Operação -40 °C ... 75 °C

Armazenamento/transporte -40 °C ... 85 °C

[4]

DIP	ON	OFF (default)
1	Mode B wires 4, 5, 7, 8	Mode A wires 1, 2, 3, 6
2	not connected	